



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

بشأن واقعة تقارب خطير للطائرة التابعة لشركة مصر
للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم MSR791 وطائرة
مصر للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم MSR655 على
مستوى طيران FL210

٢٠١٤/٠٣/٧ يوم



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

بشأن واقعة تقارب خطير للطائرة التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم MSR791 وطائرة مصر للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم MSR655 على مستوى طيران FL210

يوم ٢٠١٤/٠٣/٧

١- المعلومات الواقعية FACTUAL INFORMATION

١-١ الموضوع

تقارب خطير بين طائرتين متقابلتين على نفس الطريق الجوي : A727
في الساعة ٠٨٤٠ ، عالمي يوم ٢٠١٤/٠٣/٧ كانت الطائرة المصرية MSR655 المقلعة من مطار برج العرب والمتوجهة إلى مطار جدة، والطائرة المصرية MSR791 المقلعة من مطار القاهرة الدولي والمتوجهة إلى روما، تم التصرير لقائد الطائرة المصرية MSR791 بالصعود لإرتفاع FL210 من خلال إرتفاع الطائرة المصرية MSR655 الأمر الذي أدى إلى تفعيل أجهزة من التصادم .TCAS-RA

٢-١ ملخص الرحلة

• في الساعة ٠٨٣٦٠ ، عالمي: إتصال قائد الطائرة المصرية MSR791 بالمرأقب الجوي مسؤول موقع TMA بعد تحويله من وحدة الإقتراب الراداري وكانت تاركة لإرتفاع FL131 وصاعدة لارتفاع FL240 ، أما الطائرة المصرية MSR655 فكانت تاركة لإرتفاع FL165 والمسافة بينهما حوالي ٥٠ ميلاً ، وفي الحقيقة لتزيد عن ٢٥ ميلاً باعتبار أن الطائرتين متقابلتين بسرعات عالية ، مع ملاحظة أن الطائرة المصرية MSR791 معدل صعودها أعلى منه للطائرة المقابلة لها .MSR655

• طلب قائد الطائرة المصرية MSR791 الصعود أكثر، بعد إستمراره على الإرتفاع FL200 المصرح له به من قبل ، فقام السمراقب الجوي بتلبية طلبه، فصرح

للطائرة المصرية MSR791 بالصعود لإرتفاع FL210 مباشرةً ، وكانت الطائرتين متقابلتين و السرعات العالية والمسافة القصيرة بينهما، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة المصرية MSR655 ، المقابلة لها على نفس الطريق الجوى، تاركةً لإرتفاع FL203 ، وعلى الفور ظهرت العلامات التحذيرية STCA مباشرةً ، الأمر الذى جعل المراقب الجوى يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادى حدوث تقارب خطر بين الطائرتين وذلك بتثبيت الطائرة المصرية MSR791 على إرتفاع FL200 ، ولكن كانت محاولات المراقب الجوى لحل الموقف دون جدوى بسبب إرتفاع معدل صعود المصرية MSR791 ، مع إنخفاض معدل صعود الطائرة الأخرى المقابلة لها MSR655 ، ولتقارب إرتفاعات الطائرتين ، وضآل المسافة البينية بينهما التي كانت أن تكون منعدمة مما أدى إلى تفعيل أجهزة منع التصادم TCAS-RA .

فى الساعة ٠٨٤٠٠ عالمي: أعلن قائد الطائرة المصرية MSR791 على الموجة العاملة ، بحدوث تقارب خطر RA-TCAS ، ثم أعلن قائد الطائرة المصرية MSR655 أيضاً عن حدوث TCAS - RA .

٣-١- الإصابات بالأفراد INJURIES TO PERSONS و التلفيات بالطائرة DAMAGE TO AIRCRAFT

• لا يوجد .

٤-١- معلومات عن الأفراد PERSONNEL INFORMATION

لا يوجد


٥-١- معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرتان تابعتان لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
- المسجلة SU-GBD من طراز A320 رحلة رقم MSR655 والمتوجهة من مطار برج العرب بجمهورية مصر العربية HEBA إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية OEJN رحلة رقم MSR655



- المسجلة SU-GDA من طراز من طراز B737-800 رقم MSR791 والمتوجهة من مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية HECA الى مطار Fiumicino فيميسينو بايطاليا (LIRF) رحلة

رقم MSR791



٦-٦- معلومات عن الأرصاد الجوية METEOROLOGICAL INFORMATION

ليس لها علاقة بالواقعة

٧-١- المساعدات الملاحية AIDS TO NAVIGATION

ليس لها علاقة بالواقعة

٨-١- الاتصالات COMMUNICATIONS

١-٨-١- الاتصالات بين الطائرة ومراقبة الإقتراب مطار القاهرة

- في الساعة ٠٣٠٣٥ عالمي: أول اتصال من قائد الطائرة المصرية MSR655، حيث تعرف عليه المراقب الجوي وطلب منه الاستمرار على إتجاهه، لداعي الإنفصال الراداري، وصرح له بإستمرار صعوده لإرتفاع FL250 بعد تحويله من مطار برج العرب، حيث كان يقترب من إرتفاع FL110، وحيث كانت توجد في ذلك الوقت الطائرة المصرية MSR791 مقلعة من مطار القاهرة باتجاه موقع MENKU مع الإقتراب الراداري وصاعدة لإرتفاع مبدئي FL110.

- قام المراقب الجوي بتعديل الإرتفاع المصرح به للطائرة من FL250 إلى FL230 ثم قام بالنداء على قائد الطائرة المصرية MSR655 مؤكداً تعديل الإرتفاع إلى FL230، ولكن رد قائد الطائرة عليه بتعديل الإرتفاع إلى FL240 وإتجاه يميناً ٠٧٠، فعاد المراقب الجوى مصححاً الإرتفاع إلى FL250 حيث يتجه مباشرة نحو CVO VOR عندما يترك إرتفاع FL130.

- في الساعة ٨٣٦٠٠ ، عالمي: إتصال قائد الطائرة المصرية MSR791 بالمراقب الجوي مسؤول موقع TMA بعد تحويله من وحدة الإفراط الرادارى وكانت تاركة لارتفاع FL131 وصاعدة لارتفاع FL240 ، أما الطائرة المصرية MSR655 فكانت تاركة لارتفاع FL165 والمسافة بينهما حوالى ٥٠ ميلاً ، وفي الحقيقة لازيد عن ٢٥ ميلاً باعتبار أن الطائرتين متقابلتين بسرعات عالية ، مع ملاحظة أن الطائرة المصرية MSR791 معدل صعودها أعلى منه للطائرة المقابلة لها MSR655 .
- في الساعة ٨٣٦٤٥ ، عالمي: بملحوظة معدل صعود الطائرة المصرية MSR791 من جانب المراقب الجوي مسؤول موقع TMA ، إضطر لتعديل إرتفاعها من إرتفاع FL240 إلى إرتفاع مبدئي FL180 مع إصدار تعليمات لقائدها بالإتجاه يساراً H290 لدواعي الانفصال ، وبعد مدة من الوقت حسب معدل صعودها،وصلت الطائرة المصرية MSR791 إلى إرتفاع FL180 .
- في الساعة ٨٣٨٠٤ ، عالمي: صرح المراقب الجوي للطائرة المصرية MSR791 بالصعود لارتفاع FL200 . تلاحظ أن الطائرة المصرية MSR655 كانت تاركة لارتفاع FL203 وصاعدة لارتفاع FL310 .
- في الساعة ٨٣٨٤٥ ، عالمي: طلب قائد الطائرة المصرية MSR791 الصعود أكثر، بعد إستمراره على الإرتفاع FL200 المصرح له به من قبل ، فقام المراقب الجوي بتلبية طلبه، فصرح للطائرة المصرية MSR791 بالصعود لارتفاع FL210 مباشرةً، دون دراسة الحركة الجوية بامان النظر على الشاشة وملاحظة الإرتفاعات الطائرتين المتقابلتين، في ظل السرعات العالية والمسافة القصيرة بينهما، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة المصرية MSR655 ، المقابلة لها على نفس الطريق الجوى، تاركة لارتفاع FL203 ، وعلى الفور ظهرت العلامات التحذيرية STCA مباشرةً ، الأمر الذى جعل المراقب الجوى يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادى حدوث تقارب خطر بين الطائرتين وذلك بتثبيت الطائرة المصرية MSR791 على إرتفاع FL200 ، ولكن كانت محاولات المراقب الجوى لحل الموقف دون جدوى بسبب إرتفاع معدل صعود المصرية MSR791 ، مع إنخفاض معدل صعود الطائرة الأخرى المقابلة لها MSR655 وللتقارب إرتفاعات الطائرتين تم تفعيل أجهزة منع التصادم TCAS-RA .
- في الساعة ٨٤٠٠٠ ، عالمي: إعلان قائد الطائرة المصرية MSR791 على الموجة العاملة ، بحدوث تقارب خطر RA-TCAS ، ثم إعلان قائد الطائرة المصرية MSR655 أيضاً عن حدوث TCAS - RA .

AERODROME INFORMATIYON

• ليس لها علاقة بالواقعة

FLIGHT RECORDERS

• لم يتم تفريغ أو قراءة أي من أجهزة تسجيل الطائرات

WRECKAGE AND IMPACT INFORMATION

• لا يوجد

MEDICAL & PATHOLOGICAL INFORMATION

• لا يوجد

FIRE

• لم ينجم عن الواقعة أي حريق .

SURVIVAL ASPECTS

• لا يوجد

TESTS AND RESEARCH

• لا يوجد

١٦-١ معلومات الإدارة والتخطيم
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INFORMATION

• لا يوجد .

١٧-١ معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION

• لا يوجد .

٢ - التحليل والنتائج ANALYSIS AND FINDINGS

- أول اتصال من قائد الطائرة المصرية MSR655 ، حيث تعرف عليه المراقب الجوي وطلب منه الاستمرار على إتجاهه ، لدواعي الإنفصال الراداري ، وصرح له بإستمرار صعوده لإرتفاع FL250 بعد تحويله من مطار برج العرب ، حيث كان يقترب من إرتفاع FL110 وحيث كانت توجد في ذلك الوقت الطائرة المصرية MSR791 مقلعة من مطار القاهرة باتجاه موقع MENKU مع الإقتراب الراداري وصاعدةً لإرتفاع مبدئي FL110 .
- تلاحظ من خلال التسجيلات الصوتية أن الموجة غير واضحة ولا تعمل بصورة طبيعية ، الأمر الذي جعل المراقب الجوي يضطر لعمل إتصال بالطائرة المصرية MSR655 عن طريق طائرة أخرى RELAY (MSR757) ثم قام المراقب الجوي بتعديل الإرتفاع المصرح به للطائرة من FL250 إلى FL230 دون سبب واضح ومبرر سوى ترددده . ثم قام بالنداء على قائد الطائرة المصرية MSR655 مؤكداً تعديل الإرتفاع إلى FL230 ، ولكن رد قائد الطائرة عليه بتعديل الإرتفاع إلى FL240 والإتجاه يميناً ٠٧٠ ، فعاد المراقب الجوى مصححاً الإرتفاع إلى FL250 حيث يتوجه مباشرةً نحو CVO VOR عندما يترك إرتفاع FL130 .
- كانت الطائرة المصرية MSR791 تاركةً لإرتفاع FL131 وصاعدةً لارتفاع FL240 ، أما الطائرة المصرية MSR655 فكانت تاركةً لإرتفاع FL165 والمسافة بينهما حوالي ٥ ميلاً ، وفي الحقيقة لازيد عن ٢٥ ميلاً

باعتبار أن الطائرتين متقابلتين بسرعات عالية ، مع ملاحظة أن الطائرة المصرية MSR791 معدل صعودها أعلى منه للطائرة المقابلة لها MSR655.

• مع وجود معدل صعود الطائرة المصرية MSR791 اضطر المراقب الجوي مسئول موقع TMA ،تعديل إرتفاع الطائرة من إرتفاع FL240 إلى إرتفاع مبدئي FL180 مع إصدار تعليمات لقائدها بإتجاه يساراً H290 لداعي الانفصال ، وبعد مدة من الوقت حسب معدل صعودها، وصلت الطائرة المصرية MSR791 إلى إرتفاع FL180.

• كان يجب على المراقب الجوي الاستفادة من ملاحظته لسرعة معدل صعود الطائرة بأن ينبه على قائد الطائرة MSR791 بمعدل ارتفاع (له حد أقصى أو أدنى في الدقيقة الواحدة) مع تعليماته بالتوقف لارتفاع 180 .

• كان يجب على المراقب الجوي الالتزام بالقوانين الدولية والتعليمات المحلية وذلك بالانتظار حتى يتحقق الإنفصال المطلوب بترك 1300 قدم كإنفصال رأسى رادارى بين الطائرتين .

• طلب قائد الطائرة المصرية MSR791 الصعود أكثر، بعد إستمراره على الإرتفاع FL200 المصرح له به من قبل ، فقام المراقب الجوي بتلبية طلبه، فصرح للطائرة المصرية MSR791 بالصعود لإرتفاع FL210 مباشرةً، دون دراسة الحركة الجوية بامان النظر على الشاشة وملحظة الإرتفاعات الطائرتين المتقابلتين، فى ظل السرعات العالية والمسافة القصيرة بينهما، فى الوقت الذى كانت فيه الطائرة المصرية MSR655 ، المقابلة لها على نفس الطريق الجوى، تاركةً لإرتفاع FL203 ، وعلى الفور ظهرت العلامات التحذيرية STCA مباشرةً، الأمر الذى جعل المراقب الجوى يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفادى حدوث تقارب خطر بين الطائرتين وذلك بثبيت الطائرة المصرية MSR791 على إرتفاع FL200 ، ولكن كانت محاولات المراقب الجوى لحل الموقف دون جدوى بسبب إرتفاع معدل صعود المصرية MSR791 ، مع إنخفاض معدل صعود الطائرة الأخرى المقابلة لها MSR655، ولتقارب إرتفاعات الطائرتين

، وضاللة المسافة البينية بينهما التي كادت أن تكون منعدمة مما أدى إلى
تفعيل أجهزة منع التصادم TCAS-RA.

٣- أسباب الواقعة المرجحة INCIDENT PROBABLE CAUSES

- ترى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بأن سبب الواقعة المرجح يرجع إلى:-
أولاً: خطأ المراقب الجوى المنوب بالموقع بسبب تعريض المراقب الجوى سلامة الحركة الجوية للخطر الجسيم وذلك بتصریحه لقائد الطائرة المصرية MSR791 بالصعود لإرتفاع FL210 دون دراسة للحركة الجوية وخاصة فيما يتعلق بالإرتفاعات وفروقها ومعدلات الصعود للطائرات والمسافة البينية بين الطائرتين .
- ١- **ثانياً** : عدم الالتزام بالقواعد الدولية والتعليمات المحلية فيما يخص تحقيق الإنفصال الرأسى الآمن المطلوب بترك 1300 قدم كإنفصال رأسى رادارى بين الطائرتين كما تنص عليه **الوثيقة الدولية DOC-4444 الفقرتان 5.3.4.1.1 ، 8.5-5.2.3**.

٤- التوصيات SAFETY RECOMMENDATIONS

- توصى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بضرورة قيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ اللازم نحو :-

أولاً: قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بإتخاذ اللازم نحو ما يلى:

- أهمية تأكيد المراقبين الجويين على قائد الطائرات بالإرتفاعات فى حالة الصعود أو الهبوط خاصةً فى أوقات ضعف الموجات وكذا الحالات الجوية الغير عادلة كما فى حالة CB Clouds فى هذه الواقعة محل التحقيق .
- الإهتمام بتنظيم دورات تشريعية للمراقبين الجويين فى كافة وحدات التشغيل المختلفة على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة (CB Clouds وغيرها) .

ثانياً: نشر الواقعة على السادة المراقبين الجويين لمطار القاهرة

ثالثاً: إفاده الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني بما تم تفعيله من التوصيات الواردة وما تم إتخاذة من إجراءات تصحيحية (CORRECTIVE ACTIONS) .
