



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

ب شأن الواقعه الخطيره بحدوث تقارب خطير Near miss/Mid air
B737-800 من طراز SE-DZV بين الطائرة المسجلة collision
 التابعه لشركة TUIFLY NORDIC السويديه رحلة رقم BLX581
 اوسلو/الغردقه

مع طائرة عسكريه (هليكوبتر) ME17 يوم ٢٠١٣/٠٣/٠٥

١-المعلومات الوقائعية

مقدمة

بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٨ ورد الي الادارة المركزية للحوادث بريد الاليكتروني E-mail من مكتب التحقيق في الحوادث السويدي يفيد بحدوث واقعة الاقتراب غير الامن TCAS RA لثناء رحلة الطائرة السويديه مع طائرة عسكريه أخرى لثناء اقتراب الطائرة من مطار الغردقه و على ارتفاع 2000ft الساعة 00:11:33 عالمي يوم ٢٠١٣/٠٣/٠٥ .

١- تاريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT

- في الساعة ٤٠ ٣١ ١١ عالمي تصرح للطائرة المسجلة SE-DZV من طراز B737-800 رحلة رقم BLX581 بالهبوط على الممر المستخدم RWY 34 بمطار الغردقه الدولى .
- في الساعة ٣٢ ٣٢ ١١ عالمي صرح المراقب الجوى المنوب لبرج مطار الغردقه من قائد الرحلة عمل Missed approach لوجود طائرة عسكريه بالقرب من Final .
- في الساعة ٣٢ ٣٨ ١١ عالمي اخبر قائد الرحلة رحلة رقم BLX581 المراقب الجوى لبرج مطار الغردقه بأن الطائرة الهليكوبتر العسكرية (ME17) في مجال رؤيته .
- حدث اقتراب وشيك Air miss بين الطائرة السويديه المسجلة SE-DZV من طراز B737-800 رحلة رقم BLX581 والطائرة العسكرية أثناء استعداد الطائرة السويديه لل Go-around

٢- الإصابات بالأفراد INJURIES TO PERSONS

• لا يوجد .

٣- التلفيات في الطائرة DAMAGE TO AIRCRAFT

• لا يوجد .

٤- التلفيات الأخرى OTHER DAMAGES

• لا يوجد .

٥- معلومات عن الأفراد PERSONNEL INFORMATION

١- معلومات عن المراقب الجوى / [REDACTED] في الإقتراب الرادارى بالغردقه .

- يبلغ من العمر ٢٩ عاما
- يحمل أهلية مراقب جوى اقتراب رادارى مطار الغردقة عام ٢٠١١ .
- اخر كشف طبى اجرى عليه ووجد لانقا ٢٠١٠ وهو سارى حتى ٢٠١٤
- كان يعمل منسق حركة جوية Planner للإقتراب الرادارى

ملخص أقواله بشأن الواقعه :

- اثناء نوبه عمله لم يطلب منه المراقب الجوى العسكري التصريح لدارة المحركات للطائرة الهيليكوبتر ME17 .
- ذكر فى أقواله ان صور الرادار أظهرت انحراف الطائرة الهيليكوبتر ناحية اليسار متوجهًا شمالاً ليقطع مسار الحركة الجوية الهاابطة على الممر RWY34 بدلاً من الإستمرار فى الطيران الى الجنوب باتجاه الأقصى دون سبب واضح ثم عدم ظهور الطائرة الهيليكوبتر على شاشة الرادار بعد ذلك .
- تم الاتصال ببرج مطار الغردقة بعد تلقيه تعليمات بذلك من المراقب الجوى المنوب [REDACTED] لتوجيه الطائرة السويدية لعمل Missed approach .
- حاول معرفة سبب انحراف قائد الطائرة الهيليكوبتر عن مساره من المراقب العسكري ولكن تقارير المراقب العسكري كانت مخالفة للواقع .

- ذكر ان الخطأ المرجع الى عدم التزام قائد الطائرة الهليكوبتر بالمسار الطبيعي له حسب اتفاق التنسيق بين المراقبة الجوية العسكرية والمراقبة الجوية المدنية وانحرافه الى اليسار بدلاً من استمراره في الطيران الى الجنوب ولا يعلم سبب ذلك .
- أفاد بضرورة وجود جهاز لاسلكي مسجل بين ضابط المراقبة الجوية بالبرج وبين الجانب العسكري لتلافي مثل هذه الأخطار وتلافي الوقت الضائع في الإتصالات التليفونية بين الجانبين .

- ١-٢-٥ معلومات عن المراقب الجوى/[REDACTED] الرادارى بالغردقة**

 - يبلغ من العمر ٣٠ عاما
 - يحمل أهلية مراقب جوى اقتراب رادارى مطار الغردقة عام ٢٠٠٩ .
 - آخر كشف طبى أجرى عليه ووجد لائقا ٢٠١٠ وهو سارى حتى ٢٠١٤

ملخص تقريره بشأن الواقعه :-

- أفاد بأنه أثناء الإقتراب النهائي Final للطائرة السويدية رحلة رقم BLX581 للنمر RWY34 رصدت شاشات الرادار وجود هدف على Final لنفس النمر .
- بالتنسيق مع وحدة مراقبة برج مطار الغردقة تبين أن الهدف هو طائرة عسكرية هليكوبتر متوجهة من الغردقة الى الأقصر
- قامت وحدة الإقتراب الراداري بالتصريح لوحدة مراقبة البرج بتوجيه الطائرة السويدية لعمل تهديدا خطيرا للطائرة المدنية السويدية .
- بعد ان تم الإتصال مع قائد الطائرة السويدية رحلة رقم BLX581، أخبر المراقب الجوى بأن الطائرة الهليكوبتر كانت على بعد ميل بمواجهة طائرته وكان الوضع شديد الخطورة The helicopter was one mile reciprocal and it was very dangerous

١-٦- معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرة المسجلة SE-DZV من طراز B737-804 التابعة لشركة TUIFly Nordic السويدية
- رحلة رقم BXL581 والمتوجهة من مطار أوسلو بالنرويج (ENGM) الى مطار الغردقة (HEGN) بجمهورية مصر العربية .



١-٧- معلومات عن الأرصاد الجوية METEOROGICAL INFORMATION

كان اتجاه الريح وشدة المبلغ لقائد الطائرة طبقاً لنفريغ محدثات برج مطار الغردقة مع الطائرة السويدية رحلة رقم BLX582 عند التصريح له بالهبوط 300°/30 KTS

١-٨- المساعدات الملاحية AIDS TO NAVIGATION

ليس لها علاقة بالواقعة

١-٩- الاتصالات COMMUNICATIONS

١-٩-١ الاتصالات بين الطائرة ومراقبة برج مطار الغردقة على الموجة 119.6 MHZ

• في الساعة ٣٤ ٣١ عالمي اتصل الطيار قائد الرحلة رقم BLX581 بالمراقب الجوى المنوب لبرج

Mطار الغردقة وخبره بأنه بإتجاه الممر ٣٤ للهبوط Hurghada tower BLX581 we are established RWY34.

• في الساعة ٤٠ ٣١ عالمي أبلغ المراقب الجوى المنوب لبرج مطار الغردقة الطيار قائد الرحلة بأنه في مجال رؤيته كما أخبره بالرصدية الجوية وصرح له بالهبوط

BLX581 Insight surface wind 300/30knts RWY 34 clear to land .

• في الساعة ٣٢ ٣٨ عالمي أخبر الطيار رقم BLX581 المراقب الجوى لبرج مطار الغردقة بأن طائرة هليكوبتر في مجال رؤيته Ok we have the helicopter insight BLX581 .

• في الساعة ٤٠ ٣٢ عالمي قام المراقب الجوى لبرج مطار الغردقة بإخبار الطيار بأن الطائرة الهليكوبتر بإتجاه الممر وعلى ارتفاع قدم ٢٠٠٠ Yes sir R.H 2000ft .

• في الساعة ٤٢ ٣٢ عالمي أخبر الطيار المراقب الجوى لبرج مطار الغردقة بأنه بإتجاه الممر للهبوط وعلى ارتفاع قدم ٢٠٠٠ Runway heading 2000ft BLX581 .

• في الساعة ٣٣ ٣٣ عالمي طلب المراقب الجوى لبرج مطار الغردقة لبرج مطار الغردقة من الطيار رحلة رقم BLX581 الإتصال بإقتراب الغردقة على الموجة 123.4MHZ فرد عليه الطيار بأنه قد تلقى

BLX581 contact Hurghada approach 123.4 المعلومة

٢-٩-١ الإتصالات بين الطائرة ومراقبة الإقتراب الراداري لمطار الغردقة على الموجة 123.4

MHZ

- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٢ عالمي يوم ٢٠١٣/٠٣/٠٥ اتصل الطيار قائد الرحلة رقم BLX581 القادمة الى مطار الغردقة بالمراقب الجوى مسئول الإقتراب الرادارى وأخبره بأنه على ارتفاع ٣٠٠٠ قدم وباتجاه Heading340 (Hurghada radar BLX581 maintaining 3000ft radar heading 340)
- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٥ عالمي أخبر المراقب الجوى مسئول الإقتراب الرادارى الطيار رحلة رقم BLX581 بأنه قد تلقى الإتصال وبأن يتجه الى اليمين باتجاه ١٣٠ وأن يتزمن بارتفاع ٣٠٠٠ قدم Radar contact turn right heading 130 , maintain 3000ft .
- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٦ عالمي قام الطيار قائد الرحلة BLX581 بإعادة التصريح Heading140 فأخبره المراقب الجوى ان الإتجاه الصحيح هو (Heading 130 sir).
- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٤ عالمي أخبر المراقب الجوى للإقتراب الرادارى الطيار قائد الرحلة رقم BLX581 بأن لديه طائرة عسكرية هابطة على الممر ٣٤ وأن عليه ان يبلغه عندما اذا كانت فى مجال رؤيته ام لا insight فطلب منه الطيار ان يعيد المعلومة مرة أخرى .
- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٥ عالمي ابلغ المراقب الجوى للإقتراب الرادارى الطيار رحلة رقم BLX581 بأن missed approach نتيجة وجود طائرة هليكوبتر هابطة على نفس الممر وطلب منه ان يؤكد له ما اذا كانت فى مجال رؤيته Sir, the missed approach due to helicopter traffic was on final 34 , confirm in sight .
- في الساعة ١١ ٣٣ ٥٦ عالمي أخبر الطيار رحلة رقم BLX581 المراقب الجوى بأن الطائرة على بعد حوالي ٦ ميل بحرى منه وعلى نفس الإرتفاع Yes we got the traffic almost at 6nm same altitude or something like that .

٣-٩-١ تفريغ تسجيلات الهاتف رقم ٤٢٦٠ بين الإقتراب الراداري والمراقبة العسكرية

المكالمة الأولى من الساعة ١١ ٢٥ ٥٠ إلى الساعة ١١ ٣٥ ٥٠ عالمي قبل الواقعة

التوقيت عالمي	المتحدث	المحادثة
١١:٢٥:٥٥	Military control (MC)	لو السلام عليكم الضابط [REDACTED] مين
١١:٢٥:٦٠	Radar control (RC)	[REDACTED]
١١:٢٥:٦٢	MC	عندى طيارة MH17 مدوره
١١:٢٥:٦٥	RC	طيارتكم راحة فين
١١:٢٥:٦٧	MC	رأحة الأقصر ان شاء الله
١١:٢٥:٦٩	RC	رأحة الأقصر وارتفاع كام ان شاء الله
١١:٢٥:٧١	MC	١٥٠٠


١١:٢٥:٢٣	RC	١٥٠٠ راحة الأقصر
١١:٢٥:٢٤	MC	انت في حاجة جاية معك
١١:٢٥:٢٧	RC	انا معايا حاجات بس كلها اعلى من ١٥٠٠ دى
١١:٢٥:٣٠	MC	ايه يا باشا
١١:٢٥:٣٣	RC	كل الحاجات اللي معايا اعلى من ١٥٠٠
١١:٢٥:٣٥	MC	ماشي يا باشا انا هنسق مع البرج هنا واطلعها سلام عليكم

نفيغ تسجيلات الهاتف رقم ٤٢٦٠ بين الإقتراب الراداري والمراقبة العسكرية بعد الواقعة

التوقيت العالمي hh:mm:ss	المتحدث	المحادثة
١١:٣٢:٠٠	RC	ايوه يا باشا
١١:٣٢:٠٢	MC	مين
١١:٣٢:٠٥	RC	معاك بس يباشا هي مش راحة الأقصر
١١:٣٢:٠٩	MC	ده مش شنوك ده ١٧
١١:٣٢:١٢	RC	١٧
١١:٣٢:١٢	MC	اه رايحة الأقصر
١١:٣٢:١٥	RC	مش هي دى اللي طلت دلوتنى
١١:٣٢:١٧	MC	اه هي ال ١٧ اللي راحة الأقصر
١١:٣٢:٢٠	RC	هي داخلة على ال final
١١:٣٢:٢١	MC	هي كانت فين يباشا دلوتنى
١١:٣٢:٢٢	RC	هي في ال Final
١١:٣٢:٢٣	MC	٥ ميل Out
١١:٣٢:٢٥	RC	دي طالعة في ال Final مش رايحة الأقصر
١١:٣٢:٢٧	MC	لا يا باشا رايحة اتجاه الأقصر
١١:٣٢:٣٢	RC	لا مش اتجاه الأقصر
١١:٣٢:٣٣	MC	هي ظاهرة معاك
١١:٣٢:٣٥	RC	ما انا شايف ال Blip بتاعها
١١:٣٢:٤١	MC	والله رايحة الأقصر خط سيره الأقصر
١١:٣٢:٤٢	RC	ماشي يا باشا سلام


التوقيت العالمي hh:mm:ss	المتحدث	المحادثة
١١:٣٤:٥١	RC	ألو ايوه يا باشا ايه يا باشا الحلاوة دى
١١:٣٤:٥٩	MC	والله العظيم يا [REDACTED] الطيارة طلعت وبليقتنى ٥ ميل Out
١١:٣٥:٠٠	RC	ايوه ٥ ميل out بس مش اتجاه الأقصر
١١:٣٥:٠٣	MC	لا والله الأقصر هو رايح الأقصر
١١:٣٥:٠٤	RC	لا يا باشا ده فى ال final بتاعنا
١١:٣٥:٠٨	MC	انا مش عارف ازاي بصراحة
١١:٣٥:٠٨	RC	ده الطيار بتاعنا شافوه
١١:٣٥:٠٩	MC	انا عارف انا مصدقك على فكرة
١١:٣٥:٠٩	RC	انا عارف
١١:٣٥:١٠	MC	طيب طيارتك فين دلوقتنى علشان اعرف
١١:٣٥:٢٠	RC	٠١ ميل دلوقتنى
١١:٣٥:٢٢	MC	١٠ ميل يا فوزى
١١:٣٥:٢٥	RC	الطيارة بقولك Same level
١١:٣٥:٢٧	MC	هو ١٥٠٠ قدم
١١:٣٥:٢٨	RC	لا قال لك هو كان ذيوه فى ال Final
١١:٣٥:٤٥	MC	سلام

٤-٩-١ صور الرادار المسجلة | VDU(VIDEO DISPLAY UNIT)



١. طائرة شركة TUIFly Nordic السويدية رحلة رقم BLX581 كانت على ارتفاع 2000ft وعلى هذا الإرتفاع، والطائرة العسكرية تقترب منها عند هذا الإرتفاع 2000ft .


٢. طائرة شركة TUIFly Nordic السويدية رحلة Descending كانت كانت تنزل رقم BLX581 استعداداً للهبوط الى ارتفاع 1800ft والطائرة العسكرية تقترب منها




٣. كانت طائرة شركة TUIFly Nordic السويدية رحلة رقم BLX581 كانت مازالت Descending الى ارتفاع 1600ft استعداداً للهبوط على الممر RWY34 بمطار الغردقة وكانت الطائرة العسكرية في هذه اللحظة في اقرب نقطة للطائرة السويدية كما وضح في صور الرادار .



٤. اخذت الطائرة السويدية في الإرتفاع الى مستوى طيران FL017 ثم الى ارتفاع 1800 ft و 1900ft وهذا لتقادى Conflict بينها وبين الطائرة العسكرية بعد ظهور اذار TCAS بالإقتراب الوشيك على جهاز ال للطائرة السويدية كما هو واضح في صور الرادار .



٥. أخذت طائرة شركة TUIFly Nordic السويدية رحلة رقم BLX581 في الارتفاع حتى وصلت إلى ارتفاع 2600ft ثم تابعت مراة أخرى إجراءات الهبوط حتى هبطت بسلام.



AERODROME INFORMATION

• الممر المستخدم RWY 34 بمطار الغردقة كما يلى :-

الطول : 4000m ٤٠٠ متر


العرض : 45 m ٤٥ متر

Nature: Asphalt الطبيعة: اسفالت

الهبوط بعد :

Glide Slope :12,151'3704m

Threshold :12,139'3700m



11-1 - مسجلات الرحلة

- لم يتم تفريغ أو قراءة أي من أجهزة تسجيل الطائرات

12-1 - معلومات الحطام والارتطام

INFORMATION

- لا يوجد

13-1 - معلومات طبية وباثولوجية

INFORMATION

- لا يوجد

14-1 - الحرائق

- لم ينجم عن الواقعة اي حريق .

15-1 - عوامل النجاة

- كان ليقظة المراقب الجوى TWR CANTROLLER واصدار تعليماته للطائرات بعمل GO AROUND الأثر الكبير فى تلافى اصطدام الطائرة السويدية بالطائرة العسكرية .

16-1 - الاختبارات والأبحاث

- لا يوجد

17-1 - معلومات الإدارة والتنظيم

INFORMATION

- لا يوجد .

١٨-١ - معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION

١-١٨-١- دفتر يومية احوال الاقتراب الراداري للفردقة عن يوم ٢٠١٣/٣/٥ بشأن الواقعه


تضمن دفتر يومية أحوال الإفتراض الراداري للغرفة عن يوم ٢٠١٣/٣/٥ مايلي :-

- الساعة ٣٢ ٠٠ ، عالمي بداية التدريبات العسكرية بمطار الغردقة وتم إبلاغ مراقبة المنطقة ومطار شرم الشيخ .

الساعة ٣٢ ١١ تم التصريح للطائرة رحلة رقم BLX581 وحروف تسجيلها SE-DZV ومن طراز B737-800 بعمل Missed approach .

تم رفع تقرير للسيد مدير الملاحة لمطار الغردقة بشأن تفاصيل الواقعة .

الساعة ٣٢ ١١ تم الإنتهاء من التدريبات العسكرية والتأخير للطائرات المتاثرة بذلك بعد ان تم عمل hold لهذه الطائرات على النقطة LUGAT



١٨-٢-٢ - دفتر يومية احوال برج مطار الغردقة عن يوم ٢٠١٣/٥/٥ بشأن الواقعه

تضمن دفتر يومية احوال برج مطار الغردقة عن يوم ٢٠١٣/٥/٥ مايلي :-

- الساعة ١١٣٧ عالمي بأنه تم التصريح للطائرة رحلة رقم BLX581 وحروف تسجيلها-SE DZV ومن طراز B737-800 وبعد Missed approach لوجود الطائرة M17 حربى قريبة من الـ Final رغم تحويله الى الاقتراب الرادارى ،
- الساعة ١١٤٠ هبطت الطائرة رحلة رقم BLX581 وانتهاء التدريبات العسكرية .

١٨-٢-٤ قامت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية باجراء تحقيق بشأن الواقعه الخطيره

وقد خلص التحقيق الصادر عن الإدارة العامة للتأمين والتحقيقات الفنية الى التوصيات الآتية:-

- مخاطبة السيد / رئيس قطاع المراقبة الجوية لمخاطبة السيد / مدير عام التنسيق المدني العسكري لمخاطبة القوات الجوية بشأن الآتى :-

 ١. عمل اللازم نحو التحقيق مع قائد الطائرة العسكرية الهيل ال ME17 لمخالفته وعدم التزامه بتصریح المراقبة الجوية وانحرافه بعيداً عن خط سيره نحو الممر المستخدم RWY34 حسب اقوال المراقبين الجويين بوحدتي البرج والإقتراب الرادارى بمطار الغردقة و الذى من المفروض انه على علم به قبل الإقلاع ، وتسبب فى عمل اقتراب خطير مع الطائرة المدنية BLX581 .
 ٢. خطأ قائد الطائرة العسكرية الهيل ME17 بإعطاء معلومات غير حقيقة عن أماكنه ومخالفة للواقع الفعلى للمراقب العسكري .
 ٣. مراجعة جميع اتفاقيات التنسيق المدني - العسكري بمطار الغردقة وتعديل ما يمكن تعديله لصالح العمل ولضمان عدم حدوث أخطاء ووقائع فنية مشتركة بين الجانبين المدني والعسكري .
 ٤. انشاء آلية تنسیق مشترك بين الجانب المدني والجانب العسكري فيما يخص تحركات الهيل وامكانية تحقيق اتصال مباشر على الموجات المدنية من قائد الطائرات المدنية والعسكرية لتأمين سلامة الطيران .
 ٥. أهمية وجود وسائل اتصال سهلة (تليفونات ساخنة Hot lines) ومسجلة فيما بين الجانب العسكري والمدنى بما فيهم برج مطار الغردقة وذلك لإمكانية تحديد المسئولية حالة حدوث اي أخطاء تؤدى الى وقائع فنية خطيرة .
 ٦. ضرورة الحصول على تصاريح باستدارة محركات الطائرات العسكرية من قواعدها مسبقاً والتنسيق الجيد مع المراقبة المدنية قبل استدارة محركات الطائرات وذلك للإمام ومعرفة الحركة الجوية المدنية السائدة في هذا التوقيت والحصول على تصاريح مراقبة جوية من أجل سلامة الحركة الجوية .
 - مخاطبة السيد / رئيس قطاع المراقبة الجوية لمخاطبة السيد / مدير عام الملاحة الجوية بمطار الغردقة بالتنبيه المشدد على المراقبين الجويين بالمطار بشأن الآتى :-

١. عمل اللازم نحو انشاء برامج علاجية فنية تشيطية (Refreshment courses) بالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب بالشركة من اجل رفع المستوى الفنى لبعض المراقبين الجويين بالمطار ومعالجة أوجه القصور الفنى فيتناول الحركة الجوية مع تقديم تقارير جديدة LCE .
٢. الالتزام بالتعليمات والأوامر الفنية المستيمية بالتنسيق الجيد والمستمر بين المراقبين الجويين بوحدتى البرج والإقتراب الرادارى حتى لا يحدث أخطاء فنية وكأن كل مراقب جوى سواء يعمل فى البرج او الإقتراب الرادارى يعمل فى وادى بعيداً عن الآخر ، حتى يتحقق حسن سير العمل (Team work).
٣. التنبيه المشدد نحو المتابعة الدقيقة والمستمرة للحركة الجوية والتدخل الفورى باتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية الواجبة حالة حدوث أى خطأ ينبع عن وقائع فنية خطيرة .

٢ - التحليل والنتائج ANALYSIS AND FINDINGS

- أخبر المراقب الجوى العسكرى خلال مكالمة تليفونية المراقب الجوى الرادارى بمطار الغردقة بقيام طائرة هليكوبتر عسكرية داخل دائرة بالتجه الى الأقصى .
- قام المراقب الجوى المنوب ببرج مطار الغردقة بالتصريح بالهبوط للطائرة السويدية على الممر RWY34 بعد اعطائه سرعة واتجاه الرياح .
- لاحظ المراقب الجوى الرادارى عن طريق صور الرادار انحراف الطائرة الهليكوبتر العسكرية ناحية اليسار متوجهة شمالاً لقطع مسار الحركة الجوية الهابطة على الممر RWY34 بمطار الغردقة بدلاً من الإستمرار جنوباً تجاه الأقصى .
- اتصل المراقب الجوى الرادارى ببرج مطار الغردقة بالمراقب الجوى المنوب بمطار الغردقة لتوجيه الطائرة السويدية لعمل Go-around .
- ابلغ قائد الطائرة السويدية برج مطار الغردقة بأن هناك طائرة هليكوبتر فى مجال رؤيته .
- أثناء استعداد الطائرة السويدية لعمل Missed Approach حدث اقتراب وشيك بينها وبين الطائرة الهليكوبتر TCAS RA .
- اتصل المراقب الجوى الرادارى بمطار الغردقة بالمراقب العسكرى مستسراً عما حدث فأكد له ان الطائرة العسكرية كانت متوجهة الى الأقصى وأكده عليه المراقب الجوى الرادارى بالغردقة بأن الطائرة العسكرية كانت فى Final لمطار الغردقة وعلى نفس مستوى الطيران Same level مع الطائرة السويدية ،
- أظهرت صور الرادار حدوث اقتراب وشيك بين الطائرة السويدية والطائرة الهليكوبتر العسكرية .
- تلقى المراقب الجوى العسكرى معلومات خطأة من قائد الطائرة الهليكوبتر العسكرية قام بإبلاغها للمراقب الجوى الرادارى .
- التزم قائد الطائرة السويدية بتعليمات المراقب الجوى ببرج مطار الغردقة وقام بعمل Go-around

INCIDENT PROBABLE CAUSES ٣ - سبب الواقعة

ترى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعة المرجع يرجع الى خطأ قائد الطائرة الهليكوبتر العسكرية ME17 لما يلى :-

١. إنحرافه عن خط سيره الى مطار الأقصر وطيرانه فى اتجاه الممر المستخدم RWY34 الأمر الذى جعله فى حالة اقتراب وشيك مع طائرة مدنية سويدية كانت قادمة الى مطار الغردقة .
٢. عدم اخبار المراقب الجوى العسكرى عن مكان طائرته واتجاهه الحقيقي الأمر الذى ادى الى ابلاغ المراقب الجوى العسكرى للمراقب الجوى المدنى بمراقبة المنطقة بمعلومات خاطئة.

SAFETY RECOMMENDATIONS ٤ - التوصيات

أولاً: توصى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بموافقة قيادة القوات الجوية بتقرير الواقعة الخطيرة للتوجيه بإتخاذ اللازم .

ثانياً: التأكيد على التوصيات الصادرة عن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عقب التحقيق في الواقعة الخطيرة تفادياً لتكرار الواقعة مستقبلاً

ثالثاً: مخاطبة مكتب التحقيق في حوادث الطائرات السويدى وموافاته بنتائج التحقيق .
