



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

عن واقعة اصطدام ظرف ENVELOPE باللون المسجل SU-261
من طراز LBL 600C التابع لشركة EGYPTIAN AIRSHIP AND BALLON
بأحد الأشجار أثناء الهبوط بالبر الشرقي بمدينة
الأقصر بعد عبوره النيل قادماً من البر الغربي خلال طلعة سياحية يوم ٢٠١٣/٦/٦



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث


التقرير الفنى

عن واقعة اصطدام ظرف ENVELOPE بالalon المسجل SU-261

من طراز LBL 600C التابع لشركة EGYPTIAN AIRSHIP AND BALLON بأحد الأشجار أثناء الهبوط بالبر الشرقي بمدينة الأقصر بعد عبور النيل قادما من البر الغربى خلال طلعة سياحية يوم ٢٠١٣/١/٦

١-المعلومات الوقائية

١-١- تاريخ الرحلة



- فى الساعة ٦٤٠ مطلى يوم ٢٠١٣/١/٦ ألقى بالalon المسجل - SU-261 من طراز LBL600 المخصصة لاقلاع البالونات بالبر الغربى لمنطقة الأقصر بقيادة طيار باللون مدرب وعلى متنه ٢٥ راكبا من جنسيات مختلفة بغرض القيام بطلعة ترفيهية فوق المناطق الأثرية بالبر الغربى بمدينة الأقصر .

- بعد اقلاع الalon ابلغ قائد الalon المراقب الجوى ببرج مطار الأقصر انه سوف يقوم بعبور نهر النيل الى البر الشرقي نظرا لاتجاه الرياح ناحية الشرق و سرعتها .
- بعد عبور نهر النيل وجد قائد الalon ارض فضاء تصلح للهبوط فقرر الهبوط بها .
- هبط الalon بارض زراعية في حوالي الساعة ٧٣٠ ، مطلى من نفس اليوم .
- انتظر قائد الalon الطاقم الأرضى التابع للشركة حتى يقوم بتغريغ الهواء من الـ ENVELOPE .

- حاول قائد البالون الحفاظ على ظرف البالون (ممتنعاً بالهواء) عن طريق ضخ دفعات من الهواء الساخن لتسخين الظرف لحين حضور الطاقم الأرضى .
- أثناء التوقف زادت سرعة الرياح السطحية فازتفع البالون عن الأرض حوالي نصف متر و إندفع أفقياً مسافة ٢٥ متراً تقريباً.
- قام قائد البالون بتغريغ الهواء على الفور من الظرف ENVELOPE حتى لا يتحرك البالون أكثر من ذلك دون إنتظار الطاقم الأرضي.
- أثناء تغريغ هواء البالون الساخن إشتبك الظرف ENVELOPE أثناء النزول مع فروع أحد الأشجار (نخلة) كانت في أرض الهبوط .
- حضر الطاقم الأرضي إلى موقع الهبوط وقاموا بإستخلاص الظرف ENVELOPE من على النخلة .
- خلال إستخلاص ظرف ENVELOPE البالون تقطع قماش الظرف المتشابك مع فروع النخلة .
- لم تحدث أية إصابات بالأفراد .

٤-١ الإصابات في الأفراد INJURIES TO PERSONS

- لم تحدث أية إصابات بقائد البالون أو الركاب او بالطاقم الأرضي .

٤-٣ التلفيات بالبالون DAMAGES TO BALLOON

- حدث جراء الواقعة تمزق في قماش الظرف ENVELOPE الخاص بالبالون أثناء إستخلاص القماش من أفرع النخلة.
- لم تحدث أية تلفيات أخرى سواء بالسلة BASKET أو بالمعدات.

٤-٤ تلفيات أخرى OTHER DAMAGES

- لم ينجم من جراء الواقعة أية تلفيات أخرى .

٥-١ معلومات عن الأفراد PERSONNEL INFORMATION

٥-١-١ قائد البالون كابتن / [REDACTED]

- يبلغ من العمر ٤٤ عاماً - مصرى الجنسية .
- يحمل اجازة طيار تجاري باللون رقم ٦ صادرة عن سلطة الطيران المدني المصرى بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٨ .
- الجازة مجددة وسارية المفعول حتى ٢٠١٣/٤/٧ على HOT AIR BALLOON GROUP (D)
- كان آخر كشف طبى اجرى عليه ووجد لائقاً بتاريخ ٢٠١٢/٤/٨ وساري المفعول حتى تاريخ ٢٠١٣/٤/٧ .
- يبلغ اجمالى ساعات طيرانه الكلية على جميع طرازات البالون ١٥٧١ ساعة و ٣٠ دقيقة .

- مصر له باجراء كشف ما قبل الاقلاع P.D.C على البالون من قبل سلطة الطيران المدني المصري
- **ملخص اقوال قائد البالون أمام لجنة التحقيق الفني في الواقعه:**

- ❖ قام بالتجوّه إلى موقع الاقلاع التابع لشركة المطارات في حوالي الساعة ٠٦٠٠ فجرا.
- ❖ قام قبل الاقلاع بعمل تلقين للركاب BREIFING يتضمن كيفية عمل الهبوط بطريقة آمنة وشرح أنواع الهبوط المحتمل مصادقها.
- ❖ تم اختبار طبقات الجو العليا عن طريق اختبار إطلاق بالونات الهيليوم الصغيرة وتبين منها أن الجو مناسب لعمل رحلة باللون.
- ❖ قام قبل إقلاع البالون بأخذ الرصد الجوية من المكتب التابع لشركة المصرية للمطارات بأرض إقلاع البالونات وتصريح له بالإقلاع من برج مطار الأقصر.
- ❖ تم الصعود على البالون بعدد ٢٥ راكب من جنسيات مختلفة وتم تدريبهم عملياً على إجراءات الهبوط الآمن.
- ❖ بعد العبور للبر الشرقي تم الطيران على ارتفاع منخفض وفقاً لتعليمات برج مطار الأقصر.
- ❖ تم البحث عن مكان مناسب للهبوط لأن تعليمات برج مطار الأقصر تتضمن بالهبوط فوراً في حالة العبور بالبالون للبر الشرقي.



- ❖ قام بإختيار مكان للهبوط وبدأ في إجراءات الهبوط على الفور.
- ❖ أفاد أن الهبوط تم بطريقة طبيعية.
- ❖ لم يقم بتغريغ الظرف بالبالون وحاول الحفاظ عليه مرفوعاً عن طريق ضخ دفعات من الهواء الساخن لحين وصول الطاقم الأرضي.

- أثناء إنتظار الطاقم الأرضي زالت سرعة الرياح على سطح الأرض وارتفاع البالون عن الأرض حوالي نصف متر واندفع أفقياً مسافة ٢٥ متراً تقريباً.



موقع الموقف النهائي بمواد النملة

- ❖ قام قائد البالون بتغليف الظرف ENVELOPE على الفور حتى لا يتحرك أكثر من ذلك.
- ❖ أثناء تغليف الهواء من الظرف كانت هناك نخلة بجوار البالون فتشابكت فروع النخلة مع قماش طرف البالون .
- ❖ أفاد أنه لم يحدث أي إصابات بالأفراد على متن البالون.

- ❖ حدث تقطع بقماش طرف البالون جراء تعنقه بأفرع النخلة.
- ❖ أفاد أن أقصى سرعة للرياح يمكن معها الطيران بالبالون هي ٦ عقدة و عدا ذلك تتم إلغاء الرحلة.
- ❖ أفاد أن هناك مؤشرات على سرعة و اتجاه الرياح في أرض الإقلاع في البر الغربي تجعلها تختلف عن الرصدة الجوية المبلغة من برج مطار الأقصر منها طبيعة الأرض الصحراوية و تأثير الجبل على سرعة و اتجاه الرياح.
- ❖ أفاد أنه لم يتم عمل نموذج لتحذير الركاب بمخاطر الرحلة بالبالون لأنه يرى أن ذلك يعتبر ضرراً لسياحة البالون و التي تعد رحلة ترفيهية.
- ❖ يرى أن سبب الواقعه هو تغير سرعة الرياح السطحية المفاجيء و هو الذي منعه من الانتظار حتى وصول الطاقم الأرضي للقيام بإجراء تغليف ظرف ENVELOPE بالبالون فقام بتغليف الظرف على النخلة ف تعرض قماشه للقطع.
- ❖ أفاد أنه يمكن تجنب ذلك مستقبلاً بتغليف الهواء من الظرف على الفور بمجرد النزول.


١-٥-٢ مدير العمليات بشركة إيجيشيان إيرشيب آند بالون / [REDACTED]

- يبلغ من العمر ٤٤ عاماً - مصرى الجنسية يعمل في مجال البالون منذ عام ١٩٩٥ .
- يبلغ إجمالي ساعات طيرانه الكلية على جميع الطرازات ١٢٨٠ ساعة .
- ملخص أقواله أمام لجنة التحقيق الفني في الواقعه:
- ❖ أفاد أنه كان متوجهاً بمكان الإقلاع بجوار قائد البالون / [REDACTED] - حيث كان لديه طلعة اختبار جوي بالبالون SU-289 التابعة للشركة .
- ❖ ذكر أن الرصدة الجوية يوم الواقعه كانت ٥٠٪٤٠ .
- ❖ ألقى بالبالون لعمل الاختبار الجوي له بعد إقلاع البالون موضع الواقعه بحوالى النصف ساعة
- ❖ بعد الهبوط تم إبلاغه بواسطة الكابتن / [REDACTED] قائد البالون موضع الواقعه بأن البالون قد عبر إلى البر الشرقي مع باقي بالونات الشركات الأخرى .

- ❖ أبلغه قائد البالون أنه أثناء إفراغ الهواء من الظرف إشتباك الظرف ENVELOPE بأفرع نخلة كانت في مكان الهبوط.
- ❖ أفاد أنه لم تحدث أية إصابات في الأفراد جراء الواقعـة.
- ❖ أفاد أن التفـيات التي حدثت جراء الواقعـة كانت في الظرف ENVELOPE الخاص بالـاللون خلال استخلاص قماش الظرف من أفرع النخلة.
- ❖ أفاد أن مطار الأقصر يبعد حوالي تسعة كيلومترات عن مكان إقلاع البالونات و بالتالي فإن الرصـدة الجوية المستخدمة تختلف بالتأكيد عن الرصـدة في موقع مطار الأقصر.
- ❖ أضاف أن سرعة الرياح في موقع الإقلاع تتأثر بالعوامل الصحراوية في البر الغربي بالإضافة إلى الجبل و هو ما يعطي رصـدة مختلفة في موقع الإقلاع عن رصـدة مطار الأقصر.
- ❖ رأى أنه من الصعب أن يوقع الراكب على نموذج بتحمل مخاطر الرحلة حيث أنها رحلات ترفيـهـة و في هذه الحالة سيقوم الراكب بإعادة النظر في الرحلة.
- ❖ يرى أنه كان يمكن تجنب الواقعـة بإختيار أنسـب لـأرض الهبوط حيث يجب إختيار أرض تكون أكثر إتساعـا و بدون عائق.

٦-١ معلومات عن البالون

٦-٢ معلومات عن البالون 261 - SU موضوع الواقعة



- البالون المسجل 261 - SU من طراز LIND STRAND LBL 600C.
- مملوک و مستثمر بواسطہ شرکۃ ایجیپشان ایر شیپ آند بالون (سکای کروز)

EGYPTIAN AIRSHIP AND BALLOON (SKY CRUISE).

- يحمل شهادة تسجيل رقم ١١٩٣ صادرة عن سلطة الطيران المدني المصري بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٠.
- كما يحمل شهادة صلاحية للطيران رقم ١٠٤٥ صادرة عن سلطة الطيران المدني المصري وسارية المفعول من تاريخ ١٣/٧/٢٠١٢ حتى ١٢/٧/٢٠١٤.
- و يحمل تصريح طيران رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١٢ صادر عن سلطة الطيران المدني المصري ساري المفعول من تاريخ ١/٣/٢٠١٣ إلى ٢٥/٣/٢٠١٣.
- يبلغ اقصى وزن MAXWEIGHT للبالون ٤٣٢٠ كجم ويبلغ وزن البالون وهو فارغ WEIGHT ١٢٧٩ كجم.
- يبلغ اجمالي عدد ساعات طيرانه ١١١١ ساعة و ٥٤ دقيقة.
- مصرح بتركيب و استعمال محطة لاسلكية من نوع (IC-A14S)/(0201263) تستخدم على الترددات 131.900 - 118.100 ميجا هرتز.
- رخصة المحطة لاسلكية سارية المفعول من ١/١/٢٠١٣ حتى ٣١/١٢/٢٠١٣.
- شرکۃ ایجیپشان ایر شیپ آند بالون للبالون (سکای کروز) مرخص لها بممارسة نشاط البالون الهوائی الساخن في أعمال المشاهدة السياحية من الجو بموجب قرار معالى وزير الطيران المدني رقم ٥٩٨ لسنة

٢٠٠٨ و المجدد بالقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ٢٠١١/٦/٢٠ بتاريخ ٢٠١١/٩/٢٥ بتجديد الترخيص الممنوح لها اعتبارا من ٢٠١١/٩/٢٥ ولمدة ثلاثة اعوام .

١-٧- معلومات عن الارصاد الجوية

١-١- معلومات الأرصاد الجوية المبلغة من برج مطار الأقصر و التي تم تسليمها لشركات البالون للعمل بها يوم الواقعه :

طبقا لتقرير الارصاد WEATHER REPORT المسلم للطيار / قائد البالون SU-261 يوم

- ٢٠١٣/١/٦ من ادارة ارض اقلاع البالون بالبر الغربي بمدينة الاقصر كانت الاحوال الجوية كما يلى :-

- سرعة واتجاه الرياح السطحية : ٥٢٤٠ / ٥٠ عقدة .
- درجة الحرارة : ١٠ درجة مئوية .
- الضغط الجوي QNH : ١٠١٦ هيكتو بسكال .
- مدى الرؤية : CAVOK .

مرفق رقم ١ صورة من الرصدة الجوية المبلغة لقائد البالون

١-٢- معلومات الأرصاد الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الأحوال

الجوية السائدة في البر الغربي لنفس يوم الواقعه :

١-٢-١- الرصدة الجوية على سطح الأرض:

طبقا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس فوق مدينة الاقصر في الساعة

٦٠٠ محلى كانت الاحوال الجوية كما يلى :-

- اتجاه وسرعة الرياح : ٥٢٤٠ / ٥٠ عقدة
- مدى الرؤية الافقية : ١٠ كم
- الظواهر الجوية والسحب : لا يوجد
- الضغط الجوي QNH : ١٠١٦ هيكتو باسكال
- درجة الحرارة والهواء : ١٠ ° م

٢-٧-٢ الرصد الجوية في طبقات الجو العليا:

السرعة بالعقدة	الاتجاه	الارتفاع بالقدم	م
١٠	٣١٠	١٠٠	١
١٠	٣١٠	٢٠٠	٢
١٠	٣١٠	٣٠٠	٣
١٠	٣١٠	٤٠٠	٤
١٠	٣٠٠	٥٠٠	٥
١٠	٣٠٠	٦٠٠	٦
١٠	٣٠٠	٧٠٠	٧
١٠	٢٩٠	٨٠٠	٨
١٠	٢٩٠	٩٠٠	٩
١٠	٢٩٠	١٠٠٠	١٠
٢٠	٢٨٠	١٥٠٠	١١

مذك رقم ٢ تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية

٨-١ المساعدات الملاحية AIDS TO NAVIGATION

- لا علاقة لها بالواقعة.

٩-١ الاتصالات COMMUNICATION

- فيما يلى نص محادثات للبالون SU-261 مع برج مطار القصر يوم ٢٠١٣/١/٦ والتي تم تفريغها بواسطة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية:-

الطاولة A/C	الوحدة FRQ	الوقت TIME(GMT)	المحادثات
SU-261	118.1	0432	LXR TOWER THIS SU-261 ON FRQ. CPT./MOHAMED AZAB SKY CRUISE COMPANY 26 PAX ON BOARD REQ C/R 1500 FT AND WEATHER REPORT
	TWR	0433	SU-261 LXR WEATHER AT TIME 0400 240/05 KTS CAVOK T10 DP 07 QNH 1016 AND 1500 FT APPROVED

- أفاد البرج أنه شاهد عبور البالونات في ذلك اليوم إلى شرق النيل وأن البالون SU-261 لم يتم بالإبلاغ عن الهبوط ولا بحدوث الواقعة.
- بالإطلاع على نقر الأحوال اليومية لملاحظ تسجيل لية بيانات بشأن الواقعة .

مذك رقم ٣ صورة من تدريب البرج ونقر الأحوال اليومية وكتشf للطائرة باللونات.

AERODROME INFORMATION

• لا توجد

11-1 اجهزة تسجيل الرحله FLIGHT RECORDER

• لا توجد

12-1 المعاينة الفنية WRECKAGE AND IMPACT INFORMATION

• توجه أعضاء لجنة التحقيق الفني في الواقعة إلى مدينة الإسكندر في مساء يوم الواقعة ٢٠١٢/١/٦ حيث تم القيام بالإعمال الآتية:

12-1-1 معاينة موقع إقلاع البالونات:

❖ توجه أعضاء لجنة التحقيق الفني في فجر اليوم التالي ٢٠١٣/١/٧ لمعاينة لرض الإقلاع التابعة للشركة المصرية للمطارات بالبر الغربي لمدينة الإسكندر.

❖ تم الإطلاع على الرصدية الجوية بالمقر التابع للشركة المصرية للمطارات و الموجود بأرض الإقلاع وكانت ٣ عددة أي أقل من اليوم السابق الذي حدث فيه الواقعة.

❖ كانت الشركات تفرد أظرف **ENVELOPES** البالونات على الأرض واستعداد تحسن الأحوال الجوية و القيام بالطلعات.

❖ كانت بعض الشركات تقوم بعمل اختبار باللونات الهيليوم الصغيرة للإس膳لال على قيمة تقريرية لسرعة الهواء في طبقات الجو العليا و إن كانت مناسبة للإقلاع.


❖ تم إلغاء الطلعات في هذا اليوم بسبب سرعة الرياح و سوء الأحوال الجوية.

12-1-2 معاينة البالون المسجل SU-261 موضع الواقعة بمخزن شركة إيجيسيان إيشيب

آند بالون بالبر الغربي:

❖ توجه أعضاء اللجنة إلى مخزن شركة إيجيسيان إيشيب آند بالون (سكاي كروز) بالبر الغربي حيث تمت المعاينة الفنية للبالون المسجل SU-261 موضع الواقعة.

❖ تمت معاينة السلة BASKET الخاصة بالبالون فلم يتبين به أية تلفيات تنكر.



❖ تمت تجربة إسطوانات الغاز الموجودة بالبالون وكانت في حالة جيدة.

❖ تمت معاينة ظرف ENVELOPE البالون موضوع الواقعه حيث تبين به قطوع طولية تصل الى حوالي ١١٥ مترا.



❖ يبلغ طول وتر تثبيت ظرف البالون بالباسكت حوالي ٣ أمتار.



- ❖ تمت معاينة أرض الهبوط و هي عبارة عن أرض زراعية يتفاوتها نخلة في المنتصف.
- ❖ تلاحظ عدم وجود آية علامات على الأرض تفيد بهبوط البالون بها.



- ❖ تلاحظ تكسر بعض الأفرع من النخلة ملئها لسقها.
- ❖ لم يتلاحظ آية أثار على الأرض الزراعية سواء في مكان الهبوط الأول أو حتى المكان الثاني حيث كانت الأرض الزراعية مروية بالمياه بالقرب من النخلة.

- ❖ تم قياس المسافة بين مكان الهبوط الأول الذي أشار إليه قائد البالون وبين مكان توقف البالون بالقرب من النخلة وتبين أنه يبلغ ٢٥ متراً تقريباً.

١٣-١ - المعلومات الطبية والباثولوجية
MEDICAL & PATHOLOGICAL INFORMATION

• لا يوجد .

١٤-١ - الحريق

• لم ينجم عن الواقعة حدوث أى حريق .

١٥-١ - عوامل النجاة

• لم تحدث أى إصابات في الركاب أو الطاقم من جراء الواقعة .

١٦-١ الاختبارات و الابحاث

• لا يوجد

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INFORMATION
١٧-١ معلومات تنظيمية وإدارية

• لا يوجد

١٨-١ معلومات اضافية

١-١٨-١ - محضر تنسيق برج مطار الأقصر و شركة إيجيسيشن إيرشيب أند بالون :-

• محضر التنسيق بين مطار الأقصر الدولى والمراقبة الجوية ومع رؤساء مجالس ادارة شركات البالون بموجب محاضر التنسيق المذكورة تم الاتفاق على ان تلتزم شركات البالون بالاجراءات التالية :-

١. الالتزام بالتعليمات المدرجة بدليل طيران جمهورية مصر العربية .

٢. الالتزام بضوابط وتعليمات الجانب العسكري بشأن الموافقة السنوية على ممارسة نشاط البالون للشركة.

٣. الطيران غرب النيل فوق المناطق الاثرية فقط .

٤. ضرورة توفير وسيلة اتصال فعالة عبر الاقمار الصناعية (تليفون محمول) بالبالون كوسيلة احتياطية للاتصال ببرج مراقبة مطار الأقصر الدولى فى حالة انقطاع الاتصال عن طريق الموجه 118.1 ميجا هيرتز .

٥. قيام الشركة بتقديم برنامج الرحلة (حروف التسجيل - التوقيت - الارتفاع - نقطة الانطلاق - خط السير - اسم طيار البالون - عدد الركاب) الى مركز المجال الجوى المشترك ومركز معلومات الطيران بمطار الأقصر الدولى قبل التنفيذ ب ٤٨ ساعة على الأقل لتأمين التحركات الجوية .

٦. تحقيق اتصال تليفونى ببرج المراقبة الجوية بمطار الأقصر الدولى (٣٠) دقيقة قبل عمل رحلة البالون للحصول على اخر رصدة جوية واذن الاقلاع .

٧. تحقيق اتصال لاسلكي عن طريق الموجة 118.1 مع برج المراقبة بعد الاقلاع مباشرة للابلاغ عن التوفيق الفعلى للالقلاع ويافق بيانات الرحلة (حروف التسجيل - اسم الطيار - الارتفاع - عدد الركاب والطاقم - منطقة العمل)
٨. المحافظة على دوام الاتصال مع برج المراقبة لمتابعة الأحوال الجوية و الإبلاغ الفوري في حالة العبور/الهبوط الإضطرارى شرق النيل .
٩. ابلاغ البرج ومركز عمليات الشركة التابع لها باللون فورا عند مواجهة احداث طارئة للبالون او مواجهة احوال جوية سيئة او العبور شرق النيل او الانحراف خارج منطقة العمل او الهبوط الاضطرارى .
١٠. ضرورة تقديم تصريح الطيران الصادر للبالون عن طريق سلطة الطيران المدني .
١١. عدم تواجد اكثربالون فى الجو لنفس الشركة .
١٢. لا يزيد ارتفاع البالون عن ١٥٠٠ قدم فوق سطح البحر
١٣. توفير جهاز تحديد المواقع GPS فى حالة الهبوط الإضطرارى وابلاغ البرج عن طريق تليفون برج المراقبة ٩٥/٢٣٧٦٦٢٢ او عن طريق سويتش المطار ٩٥/٢٣٧٤٦٥٥ داخلى ٤٠١٣٦

مرفق رقم ٤ صورة من محضر التنسيق بين برج مطار الأقصر وشركة إيجيبشيان إيرشيب آند بالون

٢-٨-١ الإبلاغ عن الواقعية:

- تم إبلاغ الإدارة المركزية للحوادث بالواقعة بواسطة مدير العمليات بشركة إيجيبشيان إيرشيب آند بالون كابتن / [REDACTED] طبقاً لنص قانون الطيران المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وقواعد الطيران المدني المنظمة لذلك ECAR .
- قامت الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بالإتصال ببرج مطار الأقصر عقب إبلاغها قلم تجد لديه معلومة بشأن الواقعية .

١-١٨-٣ كتاب السيد / رئيس سلطة الطيران المدني المصري

- وافقت سلطة الطيران المدني المصري ، وكذا صدقت هيئة عمليات القوات المسلحة ، لشركة إيجيبشيان إيرشيب آند بالون لممارسة نشاط البالون الطائر وفقاً للبند رقم ٩١١ بتاريخ ٢٠١٣/١/١ بالبر الغربي بالأقصر و الغردقة وفقاً للضوابط والمحددات الواردة بالكتاب.

مرفق رقم ٥ صورة من كتاب سلطة الطيران المدني المتضمن تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة لممارسة الشرطة نشاط البالون الطائر بالبر الغربي بمدينة الأقصر .

ANALYSIS & FINDINGS ٢ - التحليل والنتائج

١- البالون

- كان البالون صالحًا للطيران وتم صيانته طبقاً لقواعد المعمول بها .
- حدث جراء الواقعة قطوعات في قماش الظرف ENVELOPE الخاص بالبالون بسبب إشتباك الظرف مع النخلة و خلل إستخلاص قماش الظرف من أفرعها.

٢- قائد البالون

- كان يحمل اجازة طيار بالون تجاري سارية المفعول .
- كان ذو خبرة جيدة بالطيران على البالونات حيث يبلغ إجمالي ساعات طيرانه الكلية على جميع الطرازات ١٥٧١ ساعة و ٣٠ دقيقة .
- مصرح له بإجراء كشف ما قبل الإقلاع P.D.C على البالون من قبل سلطة الطيران المدني.
- قام بإبلاغ مدير العمليات عن الواقعة فور حدوثها الذي أبلغ بدورة الإدارة المركزية للحوادث .

٣- الواقعة

- كانت الرصدة الجوية التي حصلت عليها شركات البالون من مكتب الشركة المصرية للمطارات بأرض الإقلاع في يوم الواقعة تسمح بطيران البالون حيث كانت الرياح السطحية السائدة في صباح يوم الواقعة هي ٥٢٣٠ .٥ عقدة.
- لا تحصل الشركات على سرعة واتجاه الرياح في طبقات الجو العليا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ويكتفى ببيانات سرعة واتجاه الرياح وباقى بيانات الرصدة والتي لا تتضمن سرعة واتجاه الرياح في طبقات الجو العليا.
- تقوم الشركات بعمل اختبار لسرعة الهواء في طبقات الجو العليا عن طريق استخدام بالونات الهيليوم الصغيرة و هي غير دقيقة في إعطاء قيمة لسرعة الهواء .
- وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن سرعة الرياح في طبقات الجو العليا أكثر من ١٥ عقدة و هو غير مناسب لطيران البالون .
- وفقاً لأقوال قائد البالون و تقرير برج مطار الأقصر فقد عبرت كل البالونات للبر الشمالي في ذلك اليوم .
- سرعة الرياح في طبقات الجو العليا غير مناسبة لطيران البالون في هذا اليوم مما أدى إلى عبور كل البالونات للبر الشمالي .
- اختيار قائد البالون أرض زراعية للهبوط ولكن لم ينتبه للعوائق الموجودة بالمكان كالنخل .
- لم يقم قائد البالون بتغريغ الظرف ENVELOPE فور الهبوط وإنما حافظ عليه منتفخاً عند طريق دفعات من الهواء الساخن في إنتظار وصول الطاقم الأرضي .
- تأخر وصول الطاقم الأرضي نتيجة لعبور البالون البر الشمالي .
- ارتفاع البالون عن سطح الأرض مرة أخرى بسبب ضخ قائد البالون دفعه من الهواء الساخن عن طريق زيادة النار داخل الـ ENVELOPE مع وجود رياح سطحية مما أدى إلى تحرك البالون أفقياً حوالي ٢٥ متراً واصطدامه بالنخلة .

- ٠ لحق بالظرف قطع طولى أدى الى تفريغ الهواء منه.
- ٠ قام الطاقم الأرضي بـاستخلاص الظرف من على أفعى النخلة بعد الوصول الى موقع الهبوط.
- ٠ أبلغ مدير عمليات شركة إيجيبشيان إيرشيب آند بالون المالكة للبالون بالواقعة إلى الإدارة المركزية للحوادث على الفور.

PROBABLE CAUSES OF INCIDENT ٣ - أسباب الواقعة المرجحة

ترى لجنة التحقيق الفني أن سبب الواقعة المرجح يرجع إلى عدم قيام قائد البالون بـتفريغ هواء ظرف البالون ENVELOPE عقب الهبوط مباشرة انتظارا منه لوصول الطاقم الأرضي إلى موقع الهبوط محاولا تثبيته قائما عن طريق ضخ كمية من الهواء الساخن به مما أدى إلى ارتفاعه عن الأرض وفي وجود رياح سطحية تحرك البالون أفقيا واصطدم بالنخلة .

٤ - التوصيات SAFETY RECOMMENDATIONS

توصى لجنة التحقيق بقيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ اللازم نحو إلزام شركات البالون العاملة بالأقصر بما يلى :

- ١ - التنبيه على السادة قادة البالونات الطائرة بضرورة تفريغ الظرف ENVELOPE فور الهبوط دون الإنتظار للطاقم الأرضي تفاديا لإرتفاع البالون عن سطح الأرض بعد الهبوط و من ثم إحتمالية الإصطدام بأى عائق .
- ٢ - إعلام الركاب عند قيامهم بحجز رحلات البالون بأن هذا النوع من الرياضة يتضمن على درجة من الخطورة ويعرض متعة المغامرة حتى يتخذ الراكب قراره من البداية مع عمل استماراة تتquin يوقع عليها الراكب تتضمن إجراءات الطوارئ المختلفة .

المرفقات

المرفق رقم (١)

"صورة من الرصد الجوية المبلغة

لقائد البالون "



(SU- 261)

شركة لوكور (Luxor)

التاريخ ٢٤/٥/٠٥

knots

Temperature :

QNH : 1016

D. Point : ٥٧

Weather Report

W. Dir & Speed

Height:

Visibility Range :

Clear

الشرف على ارض اقلاع البالون
التوقيع /

سليمان

مسنول عمليات موقع البالون
التوقيع /

المرفق رقم (٢)


"**تقرير الهيئة العامة للأرصاد**

"الجوية"



Reference : _____
 Enclosure : _____
 Date : _____

ملف رقم : ٩٣
 مرفقات : _____
 التاريخ : ٢٠١٢ / ١٢ / ٥٦



السيد طيار / أيمن فؤاد المقدم
 رئيس الادارة المركزية للمحاجد
 وزارة الطيران المدني
 تحيية طيبة . و بعد

بالإحالـة إلـي كـتاب سـيـادتـكـم السـوارـد إـلـيـنـا بـتـارـيخ ٢٠١٣/٠١/١٦
 وـالـخـاص بـطـلـب إـمـادـكـم بـيـانـات عن حـالـة الطـقـس لـلسـاعـة ٠٦٠٠ مـطـيـ وـحتـى
 السـاعـة ٠٨٠٠ مـطـيـ لـيـوـم ٢٠١٣/٠١/٠٦ عـلـى مـحـافـظـة الأـقـصـى
 لـاسـكـمـال التـحـقـيق فـي وـاقـعـة اـصـطـدام الـبـالـوـن الطـائـر المسـجـل SU-261 التابـع لـشـرـكـة
 EGYPTIAN AIRSHIP & BALLOON
 قـادـمـاً مـنـ الـبـرـ الغـرـبـيـ أـثـاءـ طـلـعـةـ سـيـاحـيـةـ يـوـمـ ٢٠١٢/٠١/٠٦

أشـرـف بـعـرـضـ التـالـي :-

درجات الحرارة "مئوية"	نقطة الندي	الهواء الجاف	الضغط الجوي مكتوب على مسکال	السحب	الظواهر الجوية	مدى الرؤية الأفقية بالметр	الرياح السطحية		الوقت محلي
							السرعة بالعقدة	الاتجاه	
٠٧	١٠	١٠١٦	---	ـ	لا يوجد	أكثر من ١٠ كم	٠٥	٢٤٠	٠٥٠٠
٠٧	١٠	١٠١٦	---	ـ	لا يوجد	أكثر من ١٠ كم	٠٥	٢٤٠	٠٦٠٠
٠٥	٠٩	١٠١٧	---	ـ	لا يوجد	أكثر من ١٠ كم	٠٣	٢٢٠	٠٧٠٠
٠٦	١٢	١٠١٨	---	ـ	لا يوجد	أكثر من ١٠ كم	٠٣	٢٢٠	٠٨٠٠



Reference : _____
 Enclosure : _____
 Date : _____

ملف رقم : _____
 مرفقات : _____
 التاريخ : _____

بيان باتجاه وسرعة الرياح العلوية لمدينة الأقصر

السرعة بالعقدة	الاتجاه	الارتفاع بالقدم	م
١٠	٣١٠	١٠٠	١
١٠	٣١٠	٢٠٠	٢
١٠	٣١٠	٣٠٠	٣
١٠	٣١٠	٤٠٠	٤
١٠	٣٠٠	٥٠٠	٥
١٥	٣٠٠	٦٠٠	٦
١٥	٣٠٠	٧٠٠	٧
١٥	٢٩٠	٨٠٠	٨
١٥	٢٩٠	٩٠٠	٩
١٥	٢٩٠	١٠٠٠	١٠
٢٠	٢٨٠	١٥٠٠	١١

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطة ..

وتقضلا بقبول وافر الاحترام

احمد حسين ابراهيم
 رئيس مجلس الإدارة
 ٢٠١١٢٠

المرفق رقم (٣)

**" صورة من تفريغ البرج ودفتر
الاحوال اليومية وكشف اقلاع
البالون "**

مطار الأقصر الدولي

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

C.W ١١٦ نص المحادثات : سير جميع المراقبة الجوية على الأقصر ورحلة البالون SU261

نوع المحادثات	الوقت	الوحدة	ال번호
A/C	FRQ	Time	
LXR Tower this SU261 on frq.	0432	118.1	SU261
Cpt. محمد العزب sky cruise company 26 pax on board Reg C/R. 1500 ft and weather Report.	0433	TWR	SU261

الرجاء تأكيد كل البالونات في ذلك
اليوم إلى متى التغيل وبالخصوص
بالبالون SU261 لم يتم تقديم
بيانوط ولا يجري المراقبة

مدير عام الملاحة الجوية بمطار الأقصر

١٢/١/٢٠١٣

أعضاء لجنة الاستئناف

- ١ - عبد الرحيم بهوي
- ٢ - سامي عباس سالم
- ٣ - ابو سعد شاعر طل

وزارة الطيران المدني
الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

دفتر يومية أحوال

يوم (الأحد) الموافق ٢٠١٣/١/٦

رقم يوم	وقت	بيانات	الوقت	رقم يومي
١٠	٥:٥٥	انتظار على ميناء اسكندرية مرفقة شحنة (٤٨٢)	٥:٥٥	١
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
	٦:٣٥	اعادة مواد من الميناء	٦:٣٥	٢
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
	٧:٤٣	تم عمل دوره على ميناء طنطا ٦:٣٣ وأفاد بأنه تم إدخاله تمامًا للخدمة الجوية ويتم إدخاله في كل رحلاته وكمالاً بعده	٧:٤٣	٣
		FD لـ رامى الطيب		
١١	٩:٥٥	اعادة مواد من الميناء	٩:٥٥	٤
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
	١٠:٣٥	اعادة مواد من الميناء	١٠:٣٥	٥
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
١٢	١٢:٣٥	اعادة مواد من الميناء	١٢:٣٥	٦
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
	١٢:٣٥	ابراجنا تم تحريرها من الميناء خلال دخوله للميناء وفوكس الميناء	١٢:٣٥	٧
		FD لـ رامى الطيب		
٢	١٤:٣٥	اعادة مواد من الميناء	١٤:٣٥	٨
		RT لـ رامى الطيب FD لـ رامى الطيب		
	١٦:٣٥	تم التحويل للمرجع على ميناء المنيا وتم إدخاله إلى ميناء المنيا بمكرونة الدعانى لغافل عن معرفة كل شئ المحرك الم gio (جيو)	١٦:٣٥	٩
		FD لـ رامى الطيب		

**وزارة التعليم إن المدى
ويزيد لخدمات الملكية الجديدة
الملكية للطباعة والنشر الأولى**

卷之三

卷之三

الله رب العالمين

يمكن شموع بذل طلبات بجريدة الصحف والمجلات في جميعها وذلك في الحال وفي غير مقالات أو إعلانات تناولت تفاصيل تقرير المباحث.

三

卷之三

المرفق رقم (٤)

**" صورة من محضر التنسيق بين
برج مطار الاقصر وشركة
اجيبيشيان اير شيب اند بالون "**

مطار الأقصر الدولي
الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
إدارة العمليات و المراقبة الجوية
التاريخ / ٢٠٠٩ /

محضر تسيير بين برج المراقبة الجوية بمطار الأقصر

وشركة أ.بي.إيه إير سبي

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٩ / ٥ / وبحضور كلا من:

مدير برج المراقبة الجوية

السيد/ [REDACTED]

شركة أ.بي.إيه إير سبي

السيد/ [REDACTED]

قد تم الإنفاق على الآتي:-

١- الإلتزام بالتعليمات المدرجة بدليل طيران جمهورية مصر العربية.

٢- الإلتزام بضوابط وتعليمات الجايل العسكري بشأن الموافقة السنوية على ممارسة النشاط بالبالون للشركة.

٣- الطيران غرب النيل فوق المناطق الأثرية فقط.

٤- ضرورة توفير وسيلة اتصال فعالة غير الأقمار الصناعية (البلتون محمول) بالبالون كوسيلة احتياطية للاتصال ببرج مراقبة مطار الأقصر الدولي في حالة القطاع الإتصال عن طريق الموجة 118.1MHZ .

٥- قيام الشركة بتقديم برنامج الرحلة (حروف تسجيل توقيت-ارتفاع-نقطة إنطلاق-خط السير-اسم طيار البالون-عدد الركاب) إلى مركز المجال الجوي المشترك ومركز معلومات الطيران بمطار الأقصر الدولي قبل التنفيذ بـ ٨٤ ساعة على الأقل لتأمين التحركات الجوية.

٦- تحقيق اتصال تليفوني ببرج المراقبة الجوية بمطار الأقصر الدولي (٣٠) دقيقة قبل عمل رحلة بالalon للحصول على آخر رصدة جوية وإن الإلقاء.

٧- تحقيق اتصال لاسلكي عن طريق الموجة 118.1 مع برج المراقبة بعد الإقلاع مباشرة للإبلاغ عن التوقيت المطلوب للإقلاع وباقى بيانات الرحلة (حروف التسجيل-اسم الطيار-الارتفاع-عدد الركاب والطاقم منطقه العمل).

- ٨- المحافظة على دوام الاتصال مع برج المراقبة لمتابعة الأحوال الجوية والإبلاغ الفوري في حالة العبور/الهبوط الإضطراري شرق النيل.
- ٩- إبلاغ البرج ومركز عمليات الشركة التابع لها باللون فوراً عند مواجهة أحداث طارئة للبالون أو مواجهة أحوال جوية سيئة أو العبور شرق النيل أو الاتحاف خارج منطقة العمل أو الهبوط الإضطراري.
- ١٠- ضرورة تقديم تصريح الطيران الصادر للبالون عن طريق سلطة الطيران المدني.
- ١١- عدم تواجد أكثر من باللون في الجو لنفس الشركة.
- ١٢- لا يزيد ارتفاع البالون عن 1500 قدم فوق سطح البحر.
- ١٣- توفير جهاز تحديد المواقع GPS في حالة الهبوط الإضطراري وإبلاغ البرج عن طريق تليفون برج المراقبة ٩٥٢٣٧٦٧٦٢ أو عن طريق سبوتنيك المطار ٩٥٢٣٧٤٦٥٥ داخلاً .

النحو في عيارات

عن برج المدققة الجوية

السيد

"Satz

التوقيع / مدير المراقبة الجوية بمطار الأقصر

عن شركة أم كيتشنز

الكتاب

للمقبح

المرفق رقم (٥)

"صورة من كتاب سلطة الطيران
المدنى المتضمن تصديق هيئة
عمليات القوات المسلحة لممارسة
الشركة نشاط البالون الطائر بالبر
الغربي بمدينة الاقصر"

٢٠١٢/٧/٩
٤٧٨٠

السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة إيجيبشيان إير شيبه للبالون

تحية طيبة .. وبعد

بالإحاله إلى كتابكم الوارد إلينا بشأن طلب الموافقة على مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة للحصول على التصديق العسكري النصف سنتي لممارسة نشاط البالون الطائر (بمنطقة البر الغربى بالأقصر- الغردقة) باستخدام بالونات الشركة الصادر لها تصريح طيران سارى وذلك اعتباراً من ٢٠١٢/٧/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١

يرجى الإحاطة بأن سلطة الطيران المدني توافق على طلبكم المشار إليه بعاليه وأيضاً موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بالتصديق رقم ٥٨٩٤/س وفقاً للضوابط والمحددات الآتية :-

١. الإلتزام بتعليمات العمليات رقم (٩٥/١١) بشأن أسلوب تنظيم وتأمين التحركات الجوية للطائرات الخفيفة والشرعية.
٢. الإلتزام بتعليمات العمليات رقم ٩٨/٣٢ الخاصة بالتحركات الجوية.
٣. أن يتوافر بالبالون وسيلة إتصال لاسلكي (VHF / UHF) ووسائل تحكم وسيطرة حديثة تمكن من الهبوط بأماكن محددة (لتفادي الهبوط الإضطراري بالوحدات العسكرية).
٤. أن يكون الطيار مصرى الجنسية.
٥. قيام الشركات بتقديم برنامج الرحلة ويومية الطيران الشهرية للبالون إلى مركز المجال الجوى المشترك قبل التنفيذ بوقت كاف (يوم ٢٠ من الشهر السابق للتنفيذ) وفي حالة تفريد طلعات غير مخططة يتم موافاة مركز المجال الجوى المشترك قبل التنفيذ بـ (٤٨) ساعة لتأمين التحركات الجوية.
٦. التنسيق المسبق مع أقرب قاعدة جوية / مطار عسكري قبل التنفيذ والإبلاغ الفورى حالة العبور شرق النيل بمنطقة الأقصر.
٧. تحديد أماكن ثابتة للإقلاع والهبوط بالمناطق المخطط تنفيذ الرحلات بها بعيداً عن المناطق العسكرية.
٨. إتخاذ كافة إجراءات التأمين المتتبعة في مثل هذه الحالات لتفتيش (البالون - المنطاد - أفراد) قبل الإقلاع للتأكد من عدم وجود (أسلحة - متفجرات معدات تصوير) بمعرفة عناصر وزارة الداخلية.
٩. الإلتزام بطيران البالون داخل المنطقة المصدق عليها وعدم طيران البالون خارجها.
١٠. الطيران فوق المناطق السياحية / الأثرية المطلوب الطيران أعلىها فقط.

١١. لا يزيد إرتفاع البالون عن ١٥٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر.
 ١٢. تحقيق الإتصال بصفة مستمرة مع وحدات المراقبة الجوية (المدنية / العسكرية) ، (قاعدة الأقصر الجوية - مطار الغردقة) بمنطقة الإقلاع ، الإبلاغ الفوري حال الهبوط الفنى للبالون.
 ١٣. تجنب الطيران فوق المناطق / الأهداف العسكرية والمناطق المحظورة والمقيدة والخطرة.
 ١٤. تجنب الطيران بدواائر القواعد الجوية / المطارات بدائرة نصف قطرها (١٠) كم.
 ١٥. عدم إجراء أى تصوير جوى من البالون مع عدم تواجد (كاميرات فوتوجرافية - فيديو - تليفزيون محمول بكاميرا) مع الركاب.
 ١٦. عدم تواجد أكثر من بالون فى الجو فى وقت واحد لسهولة السيطرة وتأمين البالون.
 ١٧. تتم طلعات البالون الطائر خلال ساعتين فقط من ظهور أو ضوء مع إيقاف عمل البالون فى الأحوال السيئة والرؤية الغير حسنة.
 ١٨. إيقاف البالون الطائر حال زيارة الشخصيات العامة وبطلب من أجهزة القوات المسلحة.
 ١٩. عدم تحمل القوات المسلحة لأى مسؤولية قانونية / أعباء إدارية فى هذا الشأن.
 ٢٠. حال عدم إلتزام الشركة بالضوابط الصادرة أعلاه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة المدعي العام العسكري تجاه الشركات المخالفة لتلك الضوابط.
 ٢١. إيقاف التصديق العسكري فى حالة مخالفات شركات البالون لأى من الضوابط المشار إليها بعالية.
 ٢٢. يتم إستيفاء جميع الإشتراطات التشريعية الخاصة بالتشغيل من خلال الإدارات المعنية بسلطة الطيران المدني المصرى.
 ٢٣. ضرورة تواجد تصریح طيران ساری من سلطة الطيران المدني المصري لكل بالون أثناء الطيران وفي حالة المخالفة يتم التحفظ على البالون لإجراء التحقيق اللازم.

..... وتقضلوا سعادتكم وقبول فائق الاحترام

١٤٦

سلطة الطيران المدني المصري