



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

بخصوص واقعة حدوث اختراق لإحدى
الطائرات المدنية الرومانية حروف تسجيل
YRHBD رقم MSA6318 لـ
الجال

الجوى الإسرائيلي يوم ٢٣/٧/٢٠١٢

الصفحة	الموضوعات	م
١	المعلومات الوقائية	١
١	مقدمة	١-١
١	معلومات عن الطائرة	٢-١
٢	الاتصالات	٣-١
٤	تقرير المراقب الجوى المنوب	٤-١
٥	قواعد الطيران المدنى	٥-١
٥	معلومات اضافية	٦-١
٦	التحليل والنتائج	٢
٧	الأسباب	٣
٨	الوصيات	٤



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

بشأن واقعة حدوث اخترق لإحدى الطائرات المدنية الرومانية حروف تسجيل
رحلة رقم MSA6318 لل المجال الجوى الإسرائيلى يوم ٢٣/٧/٢٠١٢

١- المعلومات الوقائية FACTUAL INFORMATION

١-١ مقدمة

- ٠ بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٣ ورد الى الادارة المركزية للحوادث صورة من كتاب السيد المهندس / امين عام وزارة الطيران المدني الموجه الى رئيس سلطة الطيران المدني المصري ورئيس الادارة المركزية للحوادث مرفقا به صورة كتاب السيد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران الدولى لإقليم الشرق الأوسط بالقاهرة رقم -AN6/0- ١٢/٢٢٠ بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٩ بشأن الشكوى المقدمة من الجائب الإسرائيلي لاخترق احدى الطائرات المدنية المسجلة YRHBD رحلة رقم MSA6318 للمجال الجوى الإسرائيلى يوم ٢٣/٧/٢٠١٢ .

٢-١ معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- ٠ طائرة شركة MEDALLION AIR الرومانية رحلة رقم MSA6318 حروف تسجيلها YRHBD ومن طراز MD-83 كانت مقلعة من مطار طابا ومتوجهة فى رحلة داخلية الى مطار مرسى علم .

٣-١ الاتصالات COMMUNICATIONS

- ٠ تم تفريغ التسجيل الصوتى للفترة من الساعة ١٠:٠٠ الى الساعة ١١:٠٠ عالمى للطائرة المسجلة YRHBD رحلة رقم MSA6318 وكان التفريغ طبقاً لل التالي :- (مرفق طيه التفريغ)
 - ٠ فى يوم ٢٣/٧/٢٠١٢ طلب الطيار قائد الرحلة رقم MSA6318 التصريح له بإدارة المحركات من برج مطار طابا استعداداً للإقلاع وأخبر المراقب الجوى بذلك و انه على الموقع رقم "٤" .
 - ٠ قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بالتصريح له بوجهته الى مطار مرسى علم على R650 و SQWAK ١١٦٧ وان يرتفع الى مستوى طيران FL150 ثم قائد الطائرة ي إعادة التصريح .
 - ٠ قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بالرد بأن التصريح سليم وسأله عن عدد الركاب على متن الطائرة فأخبره بوجود ١٦١ راكباً .
 - ٠ قام قائد الرحلة بالسؤال على موقع R650 على خريطة الـ SID فقام المراقب الجوى بالرد عليه بان الـ SID تم استبعادها نتيجة للتداخل مع المجال الجوى الإسرائيلى وان قائد الرحلة عليه ان ينعطف الى اليسار

للوصول الى المسار ١٨٩ من الا VOR الخاص بمطار طابا You have to execute left turn to intercept radial 189 from Taba VOR وأعاد الطيار قائد الرحلة هذه المعلومة صحيحة.

- اتصل قائد الطائرة بالبرج وطلب منه التصريح بالإقلاع من ممر ٠٤ (RWY04).
- أبلغ المراقب الجوى لبرج مطار طابا قائد الرحلة بالرصدة الجوية MSA6318 indicated surface ٣١٠/٠٦kts wind وان يتسلق الى مستوى طيران Climb FL150 وان يتجه لليسار على اتجاه ١٨٩ للمرور . (With left turn out to intercept radial 189 Taba VOR RWY 04) وصرح له بالإقلاع Clear for takeoff فأعاد قائد الرحلة استلام المعلومة بطريقة صحيحة .
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا من قائد الرحلة بتقرير عند الوصول لل ١٨٩ radial من الجهاز الملاهى لمطار طابا فرد قائد الطائرة باستلام المعلومة ثم أبلغ بعد ذلك بأنه على ١٨٩ radial فأخبره المراقب الجوى ان يبلغه عندما يكون ١٥NM على ١٨٩ radial .
- بعد فترة قصيرة أبلغ قائد الرحلة المراقب الجوى لبرج مطار طابا بأنه ١٥NM للجنوب فتشكك المراقب الجوى من سرعة الوصول فأعاد عليه بأنه على ١٨٩ radial فأجاب قائد الطائرة بأنه على ١٨٩ radial . Affirmative we are on radial 189 from Taba VOR
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بإخبار قائد الرحلة بأن يقوم بالإتصال بإقتراب مطار شرم الشيخ على تردد ١٢١.١MHZ فكرر قائد الطائرة المعلومة .
- قام المراقب الجوى بسؤال قائد الطائرة عن مسافة الطائرة من موقع نوبع NWB فلم يجب قائد الرحلة فقام المراقب الجوى بالطلب منه تحديد موقع الطائرة الحالى .
- فى الساعة ٢١:٠٠ عالمي أجاب قائد الطائرة بأنه ياتجاه الشمال North heading ولكن لم يتم تحقيق الإتصال مع الإقتراب الرادارى لشرم الشيخ .
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بالتأكد من قائد الرحلة بأنه فى اتجاه الشمال فأكمل له قائد الرحلة ذلك .
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بإبلاغ قائد الطائرة بأن ١٨٩ Radial ليس ياتجاه الشمال ولكنه الى الجنوب من Taba VOR فقام بالرد بأنه يقوم بالدوران الى اليسار لتصحيح المسار .
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بسؤال قائد الطائرة عن المسار المار به فأجابه بأنه ٤NM South فى الاتجاه ٢٠٩ ومار بالمسار ٣١٨ من طابا ومستمر بالدوران الى اليسار .
- فى الساعة ٢٤:٠٠ عالمي أبلغ قائد الطائرة المراقب الجوى بأنه يوجد طائرتان حربيتان فى مجاله وأنه مستمر بالدوران لتصحيح المسار رجوعاً الى Taba VOR وطلب من المراقب الجوى ابلاغ الطائرتين الحربيتين بأنه يقوم بالدوران لتصحيح المسار فأبلغه المراقب الجوى لبرج مطار طابا بأنه ليس لديه اى اتصال بهاتين الطائرتين .
- قام قائد الطائرة بإبلاغ المراقب الجوى بموقع متناظرة فأبلغه أولاً بأنه على مسافة ٤NM من Taba VOR ثم أبلغ انه على مسافة ٣٥ ثم ٣٤ out from Taba inbound to Taba المراقب الجوى التأكيد على المعلومة السابقة .
- قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا من قائد الطائرة تحديد موقعه الحالى فأخبره بأنه ٣٣NM على اتجاه ٠٠٩ من طابا ثم طلب من المراقب الجوى الإرتفاع .

- أخبر قائد الطائرة المراقب الجوى بأنه لديه طائرتين حربيتين فى مجال رؤيته وأنه apologize عن ذلك وانه على اتجاه ١٨٩ من طابا ويتجه الى مرسى علم وأن ما حدث هو نتيجة خطأ ملاحي من طائرته .
Navigation mistake from our aircraft
- قام المراقب الجوى بالطلب من قائد الطائرة بأن يستمر بالإتجاه الى الغرب وذلك للخروج من المجال الجوى الإسرائيلي وان يبلغه فور وجوده على radial 189 من منارة طابا **Immediately establish radial 189 from Taba VOR 9NM inbound to Taba VOR**
وأنه سيترك Taba VOR على اتجاه ١٨٩ **leaving Taba VOR on radial 189** .
- فى الساعة ٢٨٠٠ عالمى قام قائد الطائرة بإبلاغ المراقب الجوى بأنه يتوجه الى الشرق فأبلغه المراقب الجوى بأن عليه الإتجاه فوراً الى الغرب وكرر ذلك فرد عليه قائد الطائرة بأنه يتوجه الى الغرب على اتجاه ٢٧٠ **للليمين** .
- قام المراقب الجوى بإعادة التصريح للطائرة بمستوى طيران FL210 وطلب منه تحديد موقعه فأخبره قائد الطائرة بأنه على اتجاه ٢٧٠ (**heading 18 NM out on radial 335**) فطلب منه المراقب الجوى بأن يتوجه الى الدوران الى الغرب وان يبلغه عند تجاوزه radial 327 **radial 327** وبالفعل قرر قائد الطائرة مروره بالمسار ٣٢٧ فأبلغه المراقب الجوى بالسير باتجاه Taba VOR وان يستخدم الكود **Opening ١١٦٧ Sqwak 1167**.
- قام المراقب الجوى من قائد الطائرة بأنه عند وجوده على اتجاه ١٨٩ بمنارة مطار طابا **After VOR 189** **establish** بأن يقوم بالإتصال بمراقبة منطقة القاهرة على الموجة **127.7MHZ** فلم يستطع قائد الطائرة الإتصال على هذه الموجة .
- عندما أصبحت الطائرة على radial 189 اعاد المراقب الجوى التصريح له بمستوى طيران FL230 ثم بعد عدم التمكن من الاتصال بالموجة **127.7MHZ** طلب المراقب الجوى من قائد الطائرة الإتصال بالموجة **126.6MHZ**

٤-٤- منح تقرير المراقب الجوى المنوب ببرج مطار طابا بشأن الواقعه:

- انه فى يوم الإثنين الموافق ٢٣/٧/٢٠١٢ فى تمام الساعة ١٠:٠٠ عالمى طلب قائد الطائرة المسجلة MSA6318 رحلة رقم YRHBD التصريح بادارة المحركات فتم التأكيد من وجود برنامج الرحلة والتصريح له بادارة المحركات ثم تم اعطاءه التصريح بالدرج ثم الإقلاع والتوجه الى مطار مرسى علم .
- اعاد قائد الطائرة التصريح كاملاً صحيحاً وسأله عن موضع R650 على خريطة SID فتم الرد عليه بأن SID is suspended due to interference with Israeli FIR ينبعطف يساراً بعد الإقلاع للوصول للمسار ١٨٩ من منارة الأونمى لمطار طابا .
- تم التصريح بدخول RWY04 وبعد الإقلاع تمت متابعة الطائرة من البرج وكان قائد الطائرة قد ادى الانعطاف تجاه اليسار كما كان بتعليمات الإقلاع وطالبه المراقب الجوى برج مطار طابا بتقدير الوصول للمسار ١٨٩ من الجهاز الملاحي لمطار طابا واعاد قائد الطائرة التعليمات صحيحة .
- بعد فترة قصيرة ابلغ الطيار انه على المسار ١٨٩ فطالبته المراقب الجوى بتقدير الوصول الى 15NM على المسار ١٨٩ وبعد فترة قصيرة ايضاً ابلغ الطيار انه 15NM للجنوب فشكك المراقب الجوى لسرعة

الوصول وسرعة التقرير لمسافة 15NM فطلب من الطيار 189 MSA6318 confirm on radial from TBA VOR
 فواعد الطيار from TBA VOR
 Affirmative we are on radial 189 from TBA VOR .

- طلب المراقب الجوى من الطيار الإتصال بوحدة الإقتراب الرادارى بمطار شرم الشيخ على الموجة 121.1MHZ ومن جديد عاد الشك الى المراقب الجوى لبرج مطار طابا فطلب من الطيار المسافة من المنارة الاتجاهية الخاصة بموقع نوبع للتأكد انه على المسار الصحيح فلم يجب .
- عاود الطيار النداء فطلب منه المراقب الجوى لبرج مطار طابا تحديد موقعه على الفور فأجاب ان وجهته تجاه الشمال فأبلغه المراقب الجوى ان R189 الى الجنوب وليس الى الشمال فأجاب انه يقوم بالدوران لليسار وانه على الاتجاه ٠٠٩ ومار بالمسار ٣١٨ من طابا .
- أبلغ الطيار قائد الطائرة المراقب الجوى ان طائرتان حربيتان فى مجاله وانه مستمر بالدوران الى اليسار لتصحیح مساره وطلب من المراقب الجوى الإتصال بهما لتوضیح المسألة فأخبره المراقب الجوى بأنه ليس لديه اتصال بهاتين الطائرتين .
- فى هذه المرحلة قام قائد الطائرة بإبلاغ المراقب الجوى لبرج مطار طابا بموقع ومسافات متناقضة فأبلغ انه على مسافة ٤ ميل من طابا ثم بعد ثوانى أبلغ انه على مسافة ٣٥ ثم ٣٤ على المسار ١٨٩ .
- لم يرد المراقب الجوى لبرج مطار طابا ابلاغ الطيار بأى اتجاه مغایر لما هو عليه خوفاً من مهاجمة الطائرات الإسرائيليّة للطائرة اذا قامت بتغيير حاد في الاتجاه .
- قام قائد الطائرة بالإعتذار عن هذا الخطأ الملاحي We have your military traffic insight we apologize for that we establish radial 189 inbound to Taba for destination Marsa Alam ,Navigation mistake from our aircraft
- قامت مراقبة المنطقة من المراقب الجوى لبرج مطار طابا ببقاء الطائرة تجاه الغرب ٢٧٠ واعادة الإرتفاع الى مستوى طيران FL210 بناءاً بالإتفاق مع السلطات الإسرائيليّة ، فأبلغ المراقب الجوى لبرج مطار طابا الطائرة بذلك وأبلغه بالسير الى Taba VOR .
- طلب المراقب الجوى لبرج مطار طابا تحويل الطائرة الى الموجة 127.7MHZ فلم يستطع الطيار تحقيق هذا الإتصال ثم بعد التنسيق مع مراقبة المنطقة تم تحويل الطائرة الى الموجة 126.6MHZ الخاصة بمراقبة المنطقة في تمام الساعة ٣٥:١٠ عالمي .

١-٥ - قواعد الطيران المدني


ينص الملحق رقم "٢" والخاص بقواعد الطيران الملحق "٢" RULES OF THE AIR لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO في APPENDIX 2 الخاص بحالات اعتراض الطائرات المدنية INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT على ما يلى :

1. Principles to be observed by States


- To achieve the uniformity in regulations which is necessary for the safety of navigation of civil aircraft due regard shall be had by contracting states to the following principles when developing regulations and administrative directives:

- a) Interception of civil aircraft will be undertaken only as last resort;
- b) If undertaken an interception will be limited to determining the identity of the aircraft ,unless it is necessary to return the aircraft to its planned track ,direct it beyond the boundaries of national airspace ,guide it away from prohibited ,restricted or danger area or instruct it to effect a landing at a designated aerodrome;
- c) Practice interception of civil aircraft will not be undertaken;
- d) Navigational guidance and related information will be given to an intercepted aircraft by radiotelephony ,whenever radio contact can be established ;


٦-١- معلومات اضافية



• الشكل الموضح اعلاه جزء من خريطة AIP لجمهورية مصر العربية توضح الطريق الجوى الخاص بمنطقة التعارض بين FIR المصرى و FIR الإسرائىلى وهو يوضح مدى التقارب وامكانية التداخل بينهما.



Attachment A – An Illustration of Incursion and Exit Points



State of Israel Ministry of Transport / Civil Aviation Authority
Golan House / Golan St. P.O.B. 1101 / Airport City 70100 / Israel / Tel. +972.3.9774545 / www.caa.gov.

- الشكل أعلاه يوضح خريطة FIR الإسرائيلي ويوضح نقطة الاختراق للمجال الجوي الإسرائيلي كما أفادت سلطة الطيران المدني بوزارة النقل الإسرائيلية والذي تمت ارسالها الى المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للمنظمة العالمية للطيران المدني (إيكاو).

٢- التحليل و النتائج CONCLUSIONS

- قام المراقب الجوى المنوب بالتصريح لطائرة الشركة الرومانية رحلة رقم MSA6138 بالإقلاع والتوجه الى مطار مرسى علم .
- كانت الطائرة متوجهة من مطار طابا الى مطار مرسى علم وعلى مستوى الطيران المصرح به وهو FL150 .
- أخبر المراقب الجوى ببرج مطار طابا قائد الطائرة بأنه تم استبعاد الموقع R650 من الخريطة لتدخله مع المجال الجوى الإسرائيلي .
- كانت التصريحات الصادرة من قائد الطائرة بالموقع والمسافات للطائرة متناقضة.
- قامت طائرتان حربيتان تابعتان للسلطات الإسرائيلية بمتابعة الطائرة الرومانية بعد دخولها المجال الجوى الإسرائيلي .
- طبقاً لقواعد لمنظمة الطيران المدني الدولى ICAO الملحق "٢" RULES OF THE AIR

- APPENDIX 2) الخاص بحالات اعتراض الطائرات المدنية INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT فان المبادئ التي يجب ان تراعيها الدول في مثل هذه الحالات طبقاً للنص هي :-
١. لا تعترض الطائرات المدنية الا كملاً اخير
 ٢. في حالة القيام بالاعتراض ينبغي أن يقتصر هدفه على تحديد هوية الطائرة، ما لم يكن من الضروري اعادتها الى مسارها الوارد في خطة الرحلة، او توجيهها الى خارج حدود المجال الجوي الوطني، او ارشادها للخروج من المنطقة المحرمة أو المقيدة او المنطقة الخطرة، او اصدار التعليمات لها بالهبوط في مطار معين.
 ٣. يجب الامتناع عن اعتراض الطائرات المدنية
 ٤. يجب اعطاء الارشادات الملاحية والمعلومات ذات الصلة بها بالهاتف اللاسلكي الى الطائرة الواقعة تحت الاعتراض كلما أمكن انشاء الاتصال اللاسلكي بالطائرة.
 - قام المراقب الجوى لبرج مطار طابا بتوجيه الطائرة بالدوران يسأراً لتصحيح مساره ورجوعه الى المجال الجوى المصرى وذلك بناءً على تعليمات مراقبة المنطقة الواسعة اليهم من السلطات الاسرائيلية.
 - قام الطيار قائد الرحلة بإبلاغ المراقبة الجوية بالإعتذار عن الخطأ غير المقصود بدخوله الى المجال الجوى الإسرائيلي نتيجة خطأ ملاحي بأجهزة الطائرة .
 - قام الطيار قائد الرحلة بالاتجاه الى الغرب طبقاً للتعليمات الصادرة اليه من برج مطار طابا لتصحيح مسار الطائرة الى المسار الصحيح وذلك بالخروج من المجال الجوى الإسرائيلي والرجوع الى المجال الجوى المصرى مرة اخرى وتم استكمال الرحلة والهبوط بسلام .
 - قامت سلطات الطيران المدني الإسرائيلي بإبلاغ المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران العالمي ICAO الخاص بالشرق الأوسط بالواقعة والذي قام بدوره بإرسال خطاب الى سلطة الطيران المدني المصرى يخطره بهذه الواقعة .

- ٣ - أسباب الواقعة المرجحة INCIDENT PROBABLE CAUSES

- ترى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بأن سبب الواقعة المرجح يرجع الى خطأ الطيار قائد الطائرة الرومانية حروف تسجيل YRHBD رحلة رقم MSA6318 في تقدير المسافات والإتجاهات و الدخول بطريق الخطأ الى المجال الجوى الإسرائيلي على الرغم من تحذير المراقب الجوى لبرج مطار طابا وايضاح الأمر له متعملاً بخطأ فى الأجهزة الملاحية للطائرة.

SAFETY RECOMMENDATIONS ٤ - التوصيات

- توصى الإدارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بضرورة قيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ اللازم نحو :

أولاً: قيام شركات الطيران المختلفة العاملة بإقليم جمهورية مصر العربية بما يلى:

- ١- التنبيه على السادة الطيارين قائدى الطائرات بضرورة توخي الحذر أثناء الطيران بمناطق تداخل إقليم طيران الجمهورية FIR مع أقاليم الطيران المجاورة خاصة مع المجال الجوى الإسرائيلي.

- ٢- دراسة امكانية تعديل حدود FIR المصرى بما يضمن عدم تداخله مع FIR الإسرائيلي لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.

ثانياً: قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بإبلاغ سلطة الطيران المدني المصرى والإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني عند احتراق الطائرات المدنية المقلعة و المغادرة و المارة بإقليم الجمهورية لأى مجال جوى مجاور بالخطأ ودون التصريح بذلك عملاً على متابعة أى شكوى ترد بذلك من أى جهة خارجية .
