



وزارة الطيران المدني
الإدارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

بشأن واقعة تقارب خطير للطائرة التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم MSR655 المسجلة SU-GBZ من طراز A320 والمتجهة من مطار برج العرب HEBA إلى مطار الملك عبد العزيز بالملكة العربية السعودية OEJN و الطائرة التابعة لشركة TUIFLY المسجلة D-ATUB من طراز B737-800 رحلة رقم TUI6235 والمتجهة من مطار الغردقة HEGN بجمهورية مصر العربية إلى مطار فرانكفورت بألمانيا EDDF

يوم ٢٠١٣/٠٧/٩



وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفنى

بشأن واقعة تقارب خطير للطائرة التابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية رحلة رقم HEBA المسجلة SU-GBZ من طراز A320 والمتوجهة من مطار برج العرب MSR655 إلى مطار الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية OEJN و الطائرة التابعة لشركة TUIFLY المسجلة D-ATUB من طراز B737-800 رحلة رقم TUI6235 والمتوجهة من مطار الغردقة HEGN بجمهورية مصر العربية إلى مطار فرانكفورت بالمانيا EDDF

يوم ٢٠١٣/٧/٩ .

١- المعلومات الوقائية FACTUAL INFORMATION

١-١ - الموضوع

ورد إلى الادارة المركزية للحوادث بلاغ بشأن واقعة تقارب خطير (TCAS - RA) بين الطائرتين المسجلة SU-GBZ من طراز A320 رحلة رقم MSR655 من مطار برج العرب بجمهورية مصر العربية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية والطائرة المسجلة D-ATUB من طراز B737-800 في رحلتها رقم TUI6235 من مطار الغردقة إلى مطار فرانكفورت بالمانيا .

٢-١ - ملخص الرحلة

في الساعة ٩٠٦ عالمي كارثة جوية لم تتم (Near-Mid-Air-Collision) بفضل تفعيل اجهزة منع التصادم TCAS-RA بين الطائرة المصرية MSR655 المسجلة SU-GBZ من طراز A320 في رحلتها من مطار برج العرب إلى مطار الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية وبين الطائرة المسجلة فوق المنارة اللاسلكية CVO-VOR على ارتفاع FL300 يوم ٢٠١٣/٧/٩

الساعة ٩٠٦ عالمي

٣- الإصابات بالأفراد INJURIES TO PERSONS و التلفيات بالطائرة DAMAGE TO AIRCRAFT

• لا يوجد .

٤-٤- معلومات عن الإفراد PERSONNEL INFORMATION

لا يوجد

٤-٥- معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرة تابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية
- المسجلة SU-GBZ من طراز A320 رقم MSR655 والمتوجهة من من مطار برج العرب HEBA الى مطار الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية OEJN



- الطائرة تابعة لشركة TUIFLY المسجلة HEGN
- من طراز B737-800 رقم TUI6235 والمتوجهة من مطار الغردقة D-ATUB بجمهورية مصر العربية الى مطار فرانكفورت بالمانيا EDDF



٤-٦- معلومات عن الأرصاد الجوية METEOROLOGICAL INFORMATION

- ليس لها علاقة بالواقعة

٤-٧- المساعدات الملاحية AIDS TO NAVIGATION

ليس لها علاقة بالواقعة

١- الاتصالات COMMUNICATIONS

١-١-١ الإتصالات بين الطائرة ومراقبة المنطقة بالقاهرة

- في الساعة ٠٨٤٩٣٥ عالمي اتصل قائد الطائرة المصرية MSR655، بعد تحويله من مراقبة رadar برج العرب بالمراقب الجوى مسئول موقع RIC بمراقبة المنطقة حيث كان قائد الطائرة صاعدا الى ارتفاع مبدئى هو FL090 ، وكان رد المراقب الجوى عليه بالاستمرار على نفس اتجاهه وصرح له باستكمال صعوده الى ارتفاع ٣٠ FL230 .
- في الساعة ٠٨٥٢٣٧ عالمي : نداء من المراقب الجوى مسئول موقع RIC بمراقبة المنطقة لقائد الطائرة المصرية MSR655 بان يتحقق باتجاه ٣١٠ درجة ويأن يستمر فى الصعود لارتفاع ٣١٠ ، ثم صحيح ، فى نفس الرسالة ، بأن تتحقق الطائرة المصرية باتجاه ١٣٠ درجة وارتفاع ٣١٠ FL310 .
- في الساعة ٠٨٥٨٥٠ عالمي : استكمل مراقب جوى آخر تناول الحركة الجوية على الموجة العاملة 127.7MHZ بعد تصريح الاقلاع الذى صرح به زميله وذلك بتوجيه الطائرة المصرية MSR655 بالاتجاه مباشرة نحو موقع COV/VOR ، ثم قام بتحويل الطائرة المصرية MSR655 الى موقع R2C على الموجة 127.7MHZ .
- في الساعة ٠٩٠٢٠٠ عالمي: نداء من قائد الطائرة TUI6235 على المراقب الجوى، مسئول موقع R2C بمراقبة المنطقة على الموجه ١٢٧.٧MHZ ، الذى رد عليه بالاستمرار على ارتفاع ٣٠ FL300 .
- في الساعة ٠٩٠٥٠٥ عالمي: نداء مفاجئ من مسئول موقع RIC بعد تسلمه للموقع من زميله من MSR655، how do read : الساعه ٠٩:٠٠:٠١ عالمي، على قائد الطائرة المصرية MSR655 بقوله ؟
- في الساعة ٠٩٠٦٣٠ عالمي : اي بعد مرور حوالى دقيقة ونصف على تسلم زميل اخرين لمسئولية موقع R2C ، بدأ المراقب الجوى تجربة الموجة العاملة ١٢٤.٧ مع اكثر من طائرة ومن ضمن الطائرات التى نادى عليها الطائرة المصرية MSR655، محل التحقيق ، بقوله : MSR655,how do read? ولم يرد عليه قائد الطائرة .
- قام قائد الطائرة المصرية ، على الموجة ١٢٧.٧MHZ بابلغ المراقب الجوى بحدوث اقتراب وشيك Braek, Braek,MSR655, We got TCAS-RA افاد بأنه هابط للاستمرار على ارتفاع ١٣٢.٢MHZ بدلا من FL310 ورد عليه المراقب بتحويله الى الموجة ١٢٤.٧MHZ ويراجعة التسجيلات الصوتية تبين ان الطائرة TUI6235 كانت تعمل على الموجة ١٢٤.٧MHZ بينما الطائرة المصرية MSR655 المتعارضة معها والمقابلة لها تعمل على موجة اخرى وهى ١٢٧.٧MHZ وتبيين وجود الطائرات المتعارضة Head On على موجتين مختلفتين
- تم اعلان قائدى الطائرتين لحدوث التقارب الخطر والاستثناء من هذا الموقف الخطير .

AERODROME INFORMATIYON

• ليس لها علاقة بالواقعة

FLIGHT RECORDERS

• لم يتم تفريغ أو قراءة أي من أجهزة تسجيل الطائرات

WRECKAGE AND IMPACT INFORMATION

• لا يوجد

MEDICAL & PATHOLOGICAL INFORMATION

• لا يوجد

FIRE

• لم ينجم عن الواقعة اي حريق .

SURVIVAL ASPECTS

• لا يوجد

TESTS AND RESEARCH

• لا يوجد

١٦-١ - معلومات الإدارة والتنظيم ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INFORMATION

• لا يوجد .

١٧-١ - معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION

• لا يوجد .

٢ - التحليل والنتائج ANALYSIS AND FINDINGS

- في الساعة ٨٥٢٣٧ ، عالمي : نداء من المراقب الجوى مسئول موقع RIC بمراقبة المنطقة لقائد الطائرة المصرية MSR655 بان يحلق باتجاه ٣١٠ درجة وبأن يستمر فى الصعود لارتفاع FL310 ، ثم صبح ، فى نفس الرسالة ، بأن تحلق الطائرة المصرية باتجاه ١٣٠ درجة وارتفاع ١٣٠، دون عمل التنسيق اللازم والقانونى مع مسئول موقع R2C، حسبما تنص عليه التعليمات الفنية ودون القيام بمسح الشاشة التى امامه فى جميع الاتجاهات (٣٦٠ درجة) للتحقق ما اذا كان هناك اى نوع من التعارض مع الطائرات المقابلة للطائرة المصرية MSR655
- وبمراجعة تسجيل شاشة الفيديو ، كانت الطائرة المعنية بالتقرب الخطر مع الطائرة المصرية MSR655 وهى TUI6235 حوالي ٦٥ كيلومتر قبل موقع وعلى ارتفاع FL300 ،
وطبقاً لاقوال السيد المراقب الجوى فى محضر التحقيق كان هناك واقعة تقارب خطر على وشك الحادث على موقع الضبعة ، الذى تسبب فيها زميل آخر له الذى جعله تحت ضغط نفسى فحدث له شيئاً من الارتباك وعدم القدرة على السيطرة على تناول الحركة الجوية ، مخالفًا للتعليمات الفنية ودراسة الحركة الجوية على الشاشة وعدم التنسيق الواجب بتصریحه للطائرة المصرية MSR655 بالصعود الى ارتفاع FL310 دون تركيز منه حيث كان التقارب الخطر الذى تمت معالجته له تأثير سلبي على الجانب النفسى
- في الساعة ٨٥٨٥ ، عالمي : استكمل المراقب الجوى تناول الحركة الجوية على الموجة العاملة 127.7MHZ بعد تصریح الاقلاع الذى صرح به زميله وذلك بتوجيهه الطائرة المصرية MSR655 بالاتجاه مباشرة نحو موقع COV/VOR ، ثم قام بتحويل الطائرة المصرية MSR655 الى موقع R2C على الموجة 127.7MHZ بدون تنسيق ايضاً .
- بمراجعة التسجيلات الصوتية على الموجة 127.7MHZ، تبين ان قائد الطائرة المصرية MSR655 لم ينفذ التحويل فظل على الموجة العاملة 127.7MHZ حتى حدوث الواقعة .
- في الساعة ٩٠٢٠٠ ، عالمي: نداء من قائد الطائرة TUI6235 على المراقب الجوى، مسئول موقع R2C بمراقبة المنطقة على الموجة 127.7MHZ ، الذى رد عليه بالاستمرار على ارتفاع FL300 . وهذا يؤكد عدم تركيزه فى مشاهدة شاشة الرادار التى امامه فلم يفطن لوجود الطائرة المصرية

MSR655 على الشاشة والتى كانت تخترق الارتفاعات بصعودها لارتفاع FL310 ، وبالضرورة سوف تخترق ارتفاع FL300 الذى كانت عليه الطائرة TUI6235 .

- مع العلم بان الطائرة المصرية MSR655 ظلت تعطى ومض انذار (Flashing) لمدة لا تقل عن ٦ دقائق، دون ان ينتبه احد المراقبين .
- وبمراجعة تسجيل شاشة الرادار كانت الطائرة التى تعمل على الموجه 127.7MHZ وهى الطائرة TUI6235 حوالى ٢٥ ميل من COV ومستمرة على ارتفاع FL300 ، اما الطائرة الاخرى المصرية MSR655 فكانت حوالى ٢٥ ميل من CVO، بمعنى ان المسافة البينية للطائرتين المتقابلتين لا تزيد عن ٢٥ ميل ، فكان يجب من خلال هذه المسافة التدخل بأى شكل من الاشكال بمحاولة ايقاف الطائرة المصرية على ارتفاع أقل من FL300 كنوع من الانفصال الرأسى أو باى حل رادارى كنوع من الانفصال العرضى ، وهذا الموقف الخطير بين وجود طائرة تخترق ارتفاعات طائرات اخرى مقابلة لها فى الفضاء الجوى وهى بلون مختلف عن الطائرات الاخرى
- والبحث والتحرى عن ظروف التشغيل الفعلية وقت تفعيل اجراءات منع التصادم من اجهزة TCAS RA تبين ان المراقب جوى اكتشف ذلك التقارب الخطر حيث نادى بصوت مرتفع على زملائه : يوجد اقتراب خطر على القاهرة ، الامر الذى استرعى انتباه بقية زملائه للتركيز بالنظر على الشاشة ، حتى لعبت اجهزة منع التصادم TCAS-RA دورا جوهريا فى منع كارثة جوية محققة بالفضاء الجوى المصرى .
- بمراجعة التسجيلات الصوتية تبين ان الطائرة TUI6235 كانت تعمل على الموجة 124.7MHZ بينما الطائرة المصرية MSR655 المتعارضة معها والمقابلة لها تعمل على موجة اخرى وهى 127.7MHZ وهذا امر خطير للغاية : وجود الطائرات المتعارضة Head On على موجتين مختلفتين . ثم بدات بعد ذلك سلسلة من المناوشات على الموجات تضمنت اعلان قائدى الطائرتين لحدوث التقارب الخطر والاستياء من هذا الموقف الخطير .
- لعبت اجهزة منع التصادم TCAS دورا جوهريا وهاما فى منع حدوث كارثة جوية محققة .

3 - أسباب الواقعة المرجحة INCIDENT PROBABLE CAUSES

- ترى الإداراة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بأن سبب الواقعة المرجح يرجع إلى:-
- عدم قيام المراقبين الجويين العاملين بالنوبه بتركيز النظر على شاشة الرادار ومخالفتهم التعليمات الفنية الدولية والمحليه فى ضرورة التنسيق بين المراقبين الجويين على موقع التشغيل المختلفة .
 - التسرع دون مبرر فى التصريح للطائرة المصرية باستكمال الصعود دون دراسة تخدم الحركة الجوية فظلت الطائرة تحلق فى الفضاء وتستمر فى صعودها دون رقى !!!

٤- التوصيات SAFETY RECOMMENDATIONS

- توصى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بضرورة قيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ اللازم نحو :

أولاً: قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بإتخاذ اللازم نحو ما يلى:

- ١- الالتزام التام بالقواعد القياسية في عملية التسليم والتسلم مع التنسيق الجيد والمستمر بين موقع التشغيل المختلفة قبل تحويل الطائرات حسبما تنص عليه الوثيقة الدولية للطيران (Transfer of Radar Identity) DOC4444

- ٢- ضرورة سرعة استبدال المراقب الجوى ن حين شعوره بفقد القدرة والسيطرة على الحركة الجوية بمراقب جوى اخر قادر على متابعة الحركة الجوية ، حفاظا على تأمين سلامة الطيران .

- ٣- أهمية عقد ورش عمل المراقبين الجويين فى اقرب وقت لمناقشة ملابسات وأسباب حدوث هذه الواقعة الخطيرة ، محل التحقيق ، والخروج بنتائج ودروس مستفادة لتفادي حدوثها مستقبلا ،

- ثانياً: أهمية كفاية العملية التدريبية بالعوامل البشرية Human Factors قبل تغير بيئه العمل لتدريب المراقبين الجويين على كيفية التعامل واعطاء تصاريح للطائرات بما يتاسب مع كثافة الحركة الجوية .

- ثالثاً: نشر الواقعة على السادة المراقبين الجويين لمطار القاهرة
-