



وزارة الطيران المدني  
الادارة المركزية للحوادث

\*\*\*\*\*

### التقرير الفنى

بشأن الشكوى من حدوث انذار من قوات الدفاع الجوى الإسرائيلي الى الطائرة الكويتية المسجلة 9K-AND رقم خط سير CAI-KWI رحلة A340-313 طراز من CAI-KWI حال عبورها فوق نقطة METSA على حدود المجال الجوى المصرى يوم ٢٠١٣/٠٤/٢٠

\*\*\*\*\*



وزارة الطيران المدني  
الادارة المركزية للحوادث

\*\*\*\*\*

### التقرير الفنى

الشكوى من حدوث إنذار من قوات الدفاع الجوى الإسرائيلي إلى الطائرة الكويتية المسجلة 9K-AND من طراز A340-313 رحلة رقم CAI-KWI خط سير KAC542 حال عبورها فوق نقطة METSA على حدود المجال الجوى المصرى يوم

٢٠١٣/٠٤/٢٠

\*\*\*\*\*

### ١- المعلومات الوقائعية

#### ١-١ مقدمة

بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٨ ورد إلى الادارة المركزية للحوادث صورة من كتاب السيد المهندس/رئيس سلطة الطيران المدني المصرى الموجه رئيس الادارة المركزية للحوادث بشأن شكوى السيد/ مدير السلامة الجوية بسلطة الطيران المدني بدولة الكويت فيما يخص تلقى قائد الطائرة الكويتية رحلة رقم KAC542 إنذاراً من قوات الدفاع الجوى الإسرائيلي حال عبوره فوق نقطة METSA على حدود المجال الجوى المصرى بدخول طائرته إلى المجال الجوى الإسرائيلي يوم ٢٠١٣/٠٤/٢٠ ومطالبته بالاتجاه جنوباً للخروج منه.

#### ١-٢- معلومات عن الطائرة



• الطائرة من طراز A340-313 المسجلة 9K-AND ، تابعة للخطوط الجوية الكويتية رقم الرحلة KAC542 خط سير القاهرة - الكويت .

## COMMUNICATIONS - ١-٣

- تم تفريغ التسجيل الصوتي للمحادثات بين الطيار قائد الطائرة الكويتية المسجلة 9K-AND رقم KAC542 وبين مراقبة المنطقة (Area Control) من الساعة ١٣:٠٦:٣٠ الى الساعة ١٣:٢٨:٣٥ عالمي وكان التفريغ طبقاً لل التالي :- (مرفق تفريغ المحادثات )  
• في الساعة ١٣:٠٦:٣٠ عالمي يوم ٢٠١٣/٤/٢٠ قام الطيار قائد الطائرة الكويتية رحلة رقم KAC542 بإخبار المراقب الجوى لمراقبة المنطقة بأنه يطير على اتجاه H090 ومتجاوزاً مستوى طيران FL120  

" Cairo KAC542 السلام عليكم Heading 090 passing 120 climbing " =

في الساعة ١٣:٠٤:٤٥ عالمي أخبر المراقب الجوى لمراقبة المنطقة الطيار قائد الرحلة بأنه قد تصرح له بمستوى طيران KAC542 recleared to FL310 initially فأعاد الطيار قائد الرحلة التصريح وأنه على نفس الاتجاه Level 310 KAC542 and we are still H090 وذلك في الساعة ١٣:٠٥:٥٠ عالمي .

• في الساعة ١٣:١٣:٠٢ عالمي قام الطيار قائد الطائرة الكويتية بالإتصال بمراقبة المنطقة بالقاهرة وأخبره بأنه يتتجاوز مستوى طيران FL220 وفى طريقه إلى مستوى طيران FL310 Cairo KAC542 passing 220climb to flight level 310 KAC 542 Radar contact Final level requested.

• في الساعة ١٣:١٣:١٥ عالمي أعاد المراقب الجوى التصريح للطائرة الكويتية بمستوى طيران KAC 542 recleared to FL350

• في الساعة ١٣:١٣:٢٠ عالمي قام المراقب الجوى لمراقبة المنطقة بالتصريح للطائرة الكويتية بمستوى طيران FL350 فأعاد الطيار التصريح بمستوى الطيران وأنه على اتجاه H090 ومستمر على نفس الاتجاه Recleared to FL350 and we are on heading 090 by radar .

• في الساعة ١٣:١٣:٢٥ عالمي أخبر المراقب الجوى الطيار قائد الرحلة بأن يستمر فى نفس الاتجاه Continue heading KAC542

• في الساعة ١٣:١٦:٣٨ عالمي طلب المراقب الجوى لمراقبة المنطقة من الطيار قائد الرحلة الإتجاه إلى اليمين على اتجاه ١٠٠ . KAC542 turn right heading 100 .

• في الساعة ١٣:١٦:٤٥ عالمي أبلغ الطيار قائد الرحلة المراقب الجوى لمراقبة المنطقة بأن يتجه إلى اليمين على اتجاه ١٠٠ Right heading 100 KAC542 .

• في الساعة ١٣:١٦:٤٥ عالمي طلب الطيار قائد الرحلة الإتصال بالموجة 124.7MHZ فلم يصرح له المراقب الجوى بذلك Negative .

• في الساعة ١٣:٢٣:٥٠ عالمي أخبر الطيار قائد الطائرة الكويتية رحلة رقم 2 KAC542 المراقب الجوى بأنه على مستوى طيران FL350 وعلى اتجاه H100

#### .KAC 542 maintaining FL350 heading 100

- في الساعة ١١:٢٣:٥٥ عالمي اخبر المراقب الجوى الطيار قائد الرحلة بأن يستمر على نفس الإتجاه Continue Heading KAC542 وكرر ذلك عدة مرات .
- في الساعة ١٣:٢٧:٢٥ عالمي اخبر المراقب الجوى الطائرة الكويتية بأن تتجه الى الطريق KAC542 proceed direct to METSA فكرر الطيار قائد الرحلة التصريح ثم اعاد المراقب الجوى نفس التصريح مرة أخرى وكسره الطيار في الساعة ١٣:٢٧:٣٩ عالمي .
- في الساعة ١٣:٢٨:٣٠ عالمي قام المراقب الجوى بتوجيهه الطائرة الكويتية بالإتصال بالمراقبة الجوية الأردنية على التردد 128.3MHZ ثم انهى معه الإتصال 128.3

#### ١-٤- تقرير الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بشأن الشكوى خلص للآتى:-

- بفحص ومراجعة التسجيلات الصوتية للمحادثة على الموجات العاملة 125.3&126.6 ومشاهدة تسجيل شاشة الفيديو محل الشكوى تبين الآتى:
  ١. في الساعة ١٣٠٦٣ عالمي: اتصال قائد الطائرة الكويتية KAC542 محل التحقيق بالمراقب الجوى مسئول موقع TMA على موجه 125.3MHZ حيث كان يحلق باتجاه H090 نحو موقع SISIK وتاركا ارتفاع FL120 حسب تعليمات مراقب الاقتراب الرادارى قبل تحويله وكان رد المراقب الجوى عليه بالصعود لارتفاع FL310 مؤقتا وهو ما زال ملحاً باتجاه H090 حسب رد قائد الطائرة عليه حتى تحويله الى الموجه 126.6MHZ على هذا الوضع .
  ٢. في الساعة ١٣١٣٠٢ عالمي: اتصال قائد الطائرة الكويتية KAC542 بالمراقب الجوى مسئول موقع R3C على موجه 126.6MHZ تاركا ارتفاع FL220 وصاعدا لارتفاع FL310 وكان رد المراقب الجوى عليه باستكمال صعوده لارتفاع FL350 حيث افاد قائد الطائرة الكويتية للمراقب الجوى ايضا على موجه 126.6MHZ انه ما يزال يطير ملحاً باتجاه H090 والذي صدق عليه المراقب الجوى بكلمة ROGER .
  ٣. في الساعة ١٣١٦٣٨ عالمي: صرخ المراقب الجوى لقائد الطائرة الكويتية KAC542 بتغيير اتجاهه ناحية اليمين باتجاه H100 اي بمقدار ١٠ درجات وهذا لا يكفى مطلقاً حيث كان يجب على المراقب الجوى في هذا الموقف اعطاء اتجاه مباشر ناحية موقع نوبع NBW باتجاه لا يقل عن ٣٠ درجة يميناً حيث يضمن ابعاد الطائرة عن طريق الجو W976 حتى لا تقترب الطائرة من المجال الجوى الاسرائيلي ثم بعد عبور الطائرة موقع نوبع NBW يتم توجيه الطائرة ناحية موقع METSA حيث ان تغيير اتجاه الطائرة بمقدار ١٠ درجات فقط ناحية اليمين من اتجاه H090 الى اتجاه H100 جعل الطائرة الكويتية KAC542 تطير بجانب الحدود الملاحية للمجال الجوى الاسرائيلي بمقدار (٥) ميل تقريباً وان الطريق الذى تطير به الطائرة الكويتية كان يبعد عن المسار الطبيعي الامن

فيما لا يقل عن ٤٠ تقريراً حتى تكون هناك مسافة منه تحلق بها الطائرة بعيداً عن المجال الجوي الإسرائيلي .

٤. في الساعة ١٣٢٣٥٥ عالى: لم يحاول المراقب الجوى ابعد الطائرة الكويتية KAC542 التي تحلق بالقرب من الحدود الملاحية للمجال الجوى الإسرائيلي على الطريق الجوى W976 باى اتجاه ناحية اليمين واصر على استمرار طيرانها باتجاه H100 والدليل على ذلك اعطاء تعليمات لقائد الطائرة مررتان باستمرار طيرانه على اتجاه H100 مخالفـاً التعليمـات الفنـية بالالتزام بتوجـيهـ الطـائـرات فىـ المـرـاتـ الجوـيـةـ المـعـلـنةـ وـالـامـنـةـ حـسـبـ بـرـنـامـجـ الرـحـلـةـ المـقـدـمـ منـ قـائـدـ الطـائـرةـ لـلـرـحـلـةـ المـذـكـورـةـ دونـ مـبـرـرـ لـذـكـ علىـ الـاطـلاقـ الـامـرـ الذـىـ جـعـلـ المـراـقـبـ الجـوـيـ الاسـرـايـلـيـ تـضـطـرـ لـلـتـدـخـلـ عـلـىـ مـوـجـهـ الطـوارـيـ الدـولـيـ (EMERGENCY FREQUENCY) 121.5MHZ)

KAC542 الابتعاد عن المجال الجوى الإسرائيلي بالنداء التالى:

**KAC542, YOU ARE ENTRING ISRAEL AIRSPACE! TURN TO SOUTH IMMEDIATELY OR YOU WILL BE INTERCEPTED**

• وقد خلص التحقيق للتوصيات التالية :-

١. الالتزام التام بتوجيه الطائرات داخل الطرق الجوية المعينة والأمنة .
٢. الالتزام بما تنص عليه خطوط سير الطائرات حسب برامج الرحلات المقدمة من شركات الطيران .
٣. الالتزام التام بتوجيه الطائرات المتوجهة من موقع SISIK ناحية موقع نوبع بعيداً عن الطريق الجوى W976 ثم يتم توجيه الطائرات بعد ذلك الى موقع METSA حتى لا تقترب الطائرات من حدود المجال الجوى الإسرائيلي .
٤. متابعة التعليمـاتـ الصـادـرـةـ منـ المـراـقـبـ الجـوـيـ وـتـعـدـيلـ الإـتـجـاهـاتـ بشـكـلـ فـورـىـ حـالـةـ عدمـ كـفـاـيـةـ الإـتـجـاهـاتـ الصـادـرـةـ حتـىـ لـاـ يـشـغـلـ المـراـقـبـ الجـوـيـ بـحـرـكـةـ جـوـيـةـ أـخـرىـ تـجـعـلـ الطـائـراتـ تـقـرـبـ مـنـ الحـدـودـ الجـوـيـةـ الغـيرـ آـمـنـةـ وـخـاصـةـ الحـدـودـ الجـوـيـةـ الإـسـرـايـلـيـةـ .

## ١-٥- معلومات اضافية

### ١-٥-١ تنص اتفاقية شيكاغو عام ١٩٤٤ البند رقم ٦ (Chicago convention 1944 Article 6)

على الآتي :

لا يجوز اختراق طائرات مدنية لحدود دولة أخرى إلا بتحطيط مسبق وبعد السماح لها بذلك من تلك الدولة

No Scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting state , except with the special permission or other authorization of that state , and in accordance with the terms of such permission or authorization


٢-٥-١ ينص الملحق رقم "٢" والخاص بقواعد الطيران الملحق "٢" المنظمة RULES OF THE AIR لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO في ( APPENDIX 2 ) الخاص بحالات اعتراض الطائرات المدنية على ما يلى : INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT

#### 1. Principles to be observed by States

1.1 To achieve the uniformity in regulations which is necessary for the safety of navigation of civil aircraft due regard shall be had by contracting states to the following principles when developing regulations and administrative directives:

- a) Interception of civil aircraft will be undertaken only as last resort;
- b) If undertaken an interception will be limited to determining the identity of the aircraft ,unless it is necessary to return the aircraft to its planned track ,direct it beyond the boundaries of national airspace ,guide it away from prohibited ,restricted or danger area or instruct it to effect a landing at a designated aerodrome;
- c) Practice interception of civil aircraft will not be undertaken;
- d) Navigational guidance and related information will be given to an intercepted aircraft by radiotelephony ,whenever radio contact can be established

## خط سير الطائرة الكويتية :-



## **٦- التحقيقات السابقة بالإدارة المركزية للحوادث :-**

سبق ان قامت الادارة المركزية للحوادث بالتحقيق في واقعة مشابهة لواقعة اختراق احدى الطائرات المدنية للمجال الجوى الإسرائيلى يوم ٢٣/٧/٢٠١٢ وعودتها مرة أخرى للمجال الجوى المصرى وكانت التوصيات الصادرة كما يلى :-

**أولاً:** قيام شركات الطيران المختلفة العاملة بإقليم جمهورية مصر العربية بالتنبيه على السادة الطيارين قائدى الطائرات بضرورة توخي الحذر أثناء الطيران بمناطق اقتراب إقليم طيران الجمهورية FIR مع أقاليم الطيران المجاورة خاصة مع المجال الجوى الإسرائيلي.

**ثانياً** : دراسة امكانية تعديل حدود الطريق الجوى Route الخاص بمسار الطائرات الذى يمكن ان تسلكه الطائرة لتنفيذ التداخل بين كلاً من FIR المصرى و FIR الإسرائيلى لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة.

**ثالثاً:** قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بإبلاغ سلطة الطيران المدني المصري والإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدني عند اختراق الطائرات المدنية المقلعة و المغادرة و المارة

- يإقليم الجمهورية لأى مجال جوى مجاور بالخطأ ودون التصريح بذلك عملاً على متابعة أى شكوى ترد بذلك من أى جهة خارجية
- كما قامت الإداره بالتحقيق فى واقعة أخرى لوقوع اخترق احدى الطائرات المدنية للمجال الجوى الإسرائيلي يوم ١٦/١١/٢٠١٢ وعودتها مرة أخرى للمجال الجوى المصرى وكانت التوصيات الصادرة كما يلى :-
- أولاً : قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يلى :-
١. اصدار منشور للسلامة Safety Bulletin يتم تعديمه على السادة المراقبين الجويين بمطار طابا يتضمن الآتى :-
- أ- توجيه السادة الطيارين بضرورة الاتجاه الى المسار الصحيح مباشرة عقب الإقلاع لتجنب الدخول الى المجال الجوى الإسرائيلي Turn immediately to avoid entering Tel Aviv FIR ببيانات واضحة ومحددة وتكرار التصريح Clearance repetition من وصول المعلومة .
- ب- التأكيد بالعين المجردة من قيام قادة الطائرات بالدوران فى الاتجاه الصحيح فعلياً بعد الإقلاع .
٢. نشر النتائج والدروس المستخلصة من التحقيقات فى الواقع المتعلقة بإخترق المجال الجوى الإسرائيلي على السادة المراقبين الجويين بمطار طابا للإستفادة منها فى تجنب حدوث أخطاء مستقبلأ.
٣. تعليم التحذير الخاص بتجنب دخول الطائرات للمجال الجوى الإسرائيلي على جميع خرائط مطار طابا بدليل طيران الجمهورية AIP .
٤. إبلاغ سلطة الطيران المدنى المصرى والإدارة المركزية للحوادث بوزارة الطيران المدنى عن اخترق الطائرات المدنية بين الجانبين المصرى والإسرائيلى لأى مجال جوى منهمما بالخطأ ودون التصريح بذلك عملاً على متابعة أى شكوى ترد بذلك من أى جهة خارجية

## ٢ - التحليل و النتائج CONCLUSIONS

- قام المراقب الجوى المنوب بالتصريح لطائرة الشركة الكويتية رحلة رقم KAC542 بالصعود الى Tاركاً مستوى طيران FL120 باتجاه H090 . FL310
- قام مسئول الموقع R3C بإخبار قائد الطائرة الكويتية باستكمال صعوده الى FL350 .
- صرخ المراقب الجوى لقائد الطائرة الكويتية بتغيير اتجاهه الى اليمين بمقدار ١٠ درجات باتجاه H100 وهذا لا يكفى لإبعاده عن المجال الجوى الإسرائيلي .

كانت الطائرة الكويتية تطير داخل المجال الجوى المصرى بجاتب الحدود الملاحية للمجال الجوى الإسرائيلي الأمر الذى جعل المراقبة الجوية الإسرائيلية تتدخل على موجة الطوارئ الدولية 121.5MHZ(Emergency Frequency) طالبة من الطائرة الكويتية الإبعاد عن المجال الجوى الإسرائيلي

**KAC542 you are entering Isreal airspace turn to south immediately or you will be intercepted**

- طبقاً لما جاء فى اتفاقية شيكاجو للطيران المدني عام ١٩٤٤ انه لا يجوز لطائرة مدنية الدخول الى مجال دولة من الدول الموقعة على هذه المعاهدة دون سابق تنسيق وأخذ الإنذن بذلك .
- طبقاً لقواعد منظمة الطيران المدني الدولى ICAO الملحق "٢" RULES OF THE AIR ) APPENDIX 2 ( الخاص بحالات اعتراض الطائرات المدنية INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT فإن اعتراض الطائرات المدنية لا يكون الا حملان آخر بغرض تحديد هوية الطائرة .

## ٣ - أسباب الواقعة المرجحة INCIDENT PROBABLE CAUSES

- ترى الإدارة العامة لتحقيقى حوادث الطائرات بأن سبب الواقعة المرجح يرجع الى خطأ المراقب الجوى مسئول الموقع R3C فى تقدير الإتجاهات وتوجيهه للطائرة الكويتية بما يحتمل ان يعرضها للدخول الى المجال الجوى الإسرائيلي بطريق الخطأ .

## SAFETY RECOMMENDATIONS ٣ - التوصيات

---

• توصى الادارة العامة لتحقيق حوادث الطائرات بقيام سلطة الطيران المدني المصري باتخاذ

اللازم نحو :

١. التأكيد على التوصيات الصادرة عن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والمنكورة بالبند ٤-٤ لمنع تكرار مثل تلك الواقع مستقبلاً .
  ٢. مخاطبة ادارة التحقيق في حوادث الطائرات الكويتية وموافاتها بنتائج التحقيق .
-