



التقرير الفني

عن واقعة اصطدام سلم الصيانة التابع لشركة
مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بجناح
الطائرة A320 طراز SU-GEB اثناء توقفها
على الموقع ٣١٥ بمطار القاهرة استعداداً لاقيام
برحلتها رقم MS 182 القاهرة/برج العرب

٢٠١٢/٣/١١ يوم

الفهرس

الصفحة	الموضوعات	م
١	المعلومات الوقائية	١
١	ملخص الواقعه	١-١
٢	الإصابات في الأفراد	٢-١
٢	التغيرات في الطائرة	٣-١
٢	التغيرات الأخرى	٤-١
٢	معلومات عن الأشخاص	٥-١
٤	معلومات عن الطائرة	٦-١
٤	معلومات عن الارصاد الجوية	٧-١
٤	معلومات اضافية	٨-١
٤	النتائج	٩
٦	سبب الواقعه	٣
٦	النوصيات	٤
٧	المرفقات	٥




وزارة الطيران المدني
الادارة المركزية للحوادث

التقرير الفني

عن واقعة اصطدام سلم الصيانة التابع لشركة مصر للطيران
للصيانة والأعمال الفنية بجناح الطائرة SU-GBE طراز
A320 أثناء توقفها على موقع ٣١٥ استعداداً للقيام برحلتها
رقم MS 182 القاهرة / برج العرب يوم ٢٠١٢/٣/١١

١ - المعلومات الوقائية FACTUAL INFORMATION

١-١ - تاريخ الرحلة HISTORY OF THE FLIGHT



- في حوالي الساعة ٠١٠٠ مطوى فجر يوم ٢٠١٢/٣/١١ هبطت الطائرة المسجلة SU-GBE من طراز الإيرباص A320 والتابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمطار القاهرة قادمة من مطار الأقصر في رحلتها رقم MS065 حيث توقفت على الموقع ٣١٥ بمطار القاهرة.

- قام مهندس وفني الصيانة اليومية LINE Maintenance بشركة مصر للصيانة والأعمال الفنية باستقبال الطائرة واجراء كشف ما بعد الهبوط عليها ALC ولم يكن مدوناً بسجلها الفني TBL اي عيوب فنية، تم خلاله استعمال سلم صيانة وتم تركه تحت الطائرة حتى غادرت هذه النوبة العمل بدون أن يتم سحبه.

- في بداية النوبة(الصباحية) يوم ٢٠١٢/٣/١١ يقوم سائق يقود جراراً وخلفه مقطورة بها سطلات تتوجهان للمروور على الموقع لتقديم الخدمة على الطائرات عند طلبها.

- في الساعة ٠٧١٥ أثناء مرور السائق على الموقع رقم ٣١٥ والذي توقف عليه الطائرة قام الفني المكلف بترحيل الطائرة للرحلة رقم MS182 والمتوجهة إلى مطار برج العرب - بالمناداة على سائق الجرار وطلب منه سحب سلم الصيانة (الموجود على الطائرة من النوبة السابقة).




- قام السائق بفك عربة أسطوانتن التروروجين من الجرار ووضعها في أماكن انتظار المعدات ، ثم عاد وقام بتعليق سلم الصيانه الموجود امام باب الركاب اليسير الخلفي بالجرار .
- أثناء قيام السائق بعمل مناورة بالجرار بالرجوع به الى الخلف ثم الدوران جهة اليسار للخروج به من خلف الجناح اليسير احتك الشنكل الامامي اليمين بممؤخرة غطاء القلابات **FLAP FAIRING** كما في الصور المجلوبة .
- حدث كسر في مؤخرة غطاء القلابات **FLAP FAIRING** المتواجدة في الجناح اليسير للطائرة .
- تم عمل اصلاح مؤقت **TEMPORARY REPAIR** للطائرة ووضع العيب في سجل العيوب المؤجلة **DDL** وأقلعت الطائرة في الساعة ٩٠٩٠ محلي نفس اليوم للقىم برحلتها متوجهة إلى مطار برج العرب/المدينة .
- لم تحدث اي اصابات بالأفراد او تلفيات اخرى بالطائرة .

٢-١ - الإصابات بالأفراد

• لا يوجد .

١-٣ - التلفيات في الطائرة



- حدث كسر في مؤخرة غطاء القلابات **FLAP FAIRING** المتواجدة في الجناح اليسير للطائرة .
- حدث بعض الخدوش **SCRATCHES (WITHIN LIMIT)**

١-٤ - التلفيات الأخرى

• لم ينجم من جراء الواقعه اي تلفيات بالسلام .

١-٥ - معلومات عن الإفراد

١-٥-١ معلومات عن سائق الجرار:

- يبلغ من العمر ٣٤ عاما.

- يحمل سائق بشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية منذ ٢٠١١/٤/٩ .
 - يحمل رخصة قيادة درجة ثانية رقم ٣٧٩٢٦ صادره عن وحدة مرور شبرا الخيمة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٩ تنتهي صلاحيتها بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٦ .
 - يحمل تصريح قيادة على المهبط رقم ٨٣٣٠ ينتهي بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٦ .
 - يحمل تصريح قيادة GSE PERMIT FOR OPERATION للعمل على المعدات التالية من شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية :
- MOTORIZED PLATFORM(MP) , MOTORIZED BASKET(MB) &FORK LIFT(FL)**
- . SMALL TRACTOR(ST) أو TRACTOR أو MAINTENACE STEP(MS):** وليس من بينها:

• جاء في أقواله

- استلم العمل في يوم الواقعة الساعة السادسة والتلصف صباحاً يوم ٢٠١٢/٣/١١ .
- تم تكليفه بقيادة الجرار المعلق به مقطورة تحمل اسطوانت نتروجين للمرور على المواقع .
- أثناء مروره على الموقع رقم ٣١٥ طلب منه الفني المسئول عن ترحيل الطائرة موضوع الوعة سحب سلم الصيانة الثابت الموجود على الطائرة .
- قام بفك مقطورة النيتروجين ووضعها في أماكن انتظار المعدات .
- توجه بالعربه للسلم الذي كان موجود سلم بباب الركاب الخلفي اليسرى وقام بتنعيمه في الجرار .
- قام بالمناورة والرجوع به إلى الخلف ثم الدوران لليسار للخروج بالسلم من خلف الجناح اليسرى .
- احتك الشنكل الأمامي الأيمن والذي يبعد عن الجانب الأيمن للسلم بحوالى ٢٠ سم بمؤخرة غطاء القلابات FLAP FAIRING وسقط جزء حوالى ٤ سم من الغطاء على الأرض .
- تم إبلاغ مهندس الطائرة الذي حضر وتم عمل اصلاح مؤقت وإلتحم الطائرة بتأخير قرابة ٥ دققيقة .

١-٥-٢ معلومات عن الفني مرحل للطائرة:

- يبلغ من العمر ٥٩ عاماً.
- كبير أخصائيين بشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية .
- حاصل على جميع فرق عمرة كبير أخصائي كهرباء .
- يعمل منذ ١٩٧٤/١/١ في عمره الطائرات والهياجر وعمره الاجهزه وكل منصب للعمل بالصيانة اليوميه .

• جاء بأقواله

- استلم العمل بالطورنيه (أ) الساعة السادسة والتلصف صباحاً يوم ٢٠١٢/٣/١١ .
- كلف بترحيل الطائرة A320 من طراز SU-GBE والمتجهة إلى برج العرب / المدينة .
- توجه إلى الطائرة موضوع الوعة والتي كانت تقف على موقع رقم ٣١٥ بمطار القاهرة .
- في الساعة ١٥:٧ صباحاً يوم ٢٠١٢/٣/١١ قام بعمل اجراءات ترحيل الطائرة من كشف ظاهري VISUAL INSPECTION وتمويل الطائرة بالوقود FUEL .
- طلب سحب سلم الصيانة الثابت الذي كان موجود تحت APU من النوعية السابقة وذلك من سائق جرار النتروجين أثناء مروره على الموقع رقم ٣١٥ .
- أبلغه السائق [REDACTED] بأنه سيقوم بسحب سلم الصيانة من على الطائرة .
- صعد إلى كابينة الركاب وذلك لتسجيل كمية الوقود في سجل الطائرة أثناء سحب سلم الصيانة من على الطائرة .

- عند نزوله من على الطائرة وجد السائق ينتظره اسفل سلم الركاب وابلغه بان السلم خطط الطائرة .
- توجه لمكان الخبطة نهاية FLAP FAIRING فوجدت بها كسر وسقطت قطعة فيبر على الأرض .
- في هذا الانتاء كان السلم تم سحبه بعيدا عن الطائرة .
- قام بابلاغ مهندس الصيانة المسئول وتم عمل الاصلاح المؤقت TEMPORARY REPAIR .
- اقفلت الطائرة بتأخير قرابة ٤٥ دقيقة متوجهة الى مطار برج العرب / المدينة .

1- معلومات عن الطائرة AIRCRAFT INFORMATION

- الطائرة المسجله SU-GBE من طراز A320 تمتلكها وتمتشرها شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

1- معلومات عن الطقس METEOROGICAL INFORMATION

- كان الجو صحو و كانت الرؤية حسنة ، في ضوء النهار .

1- معلومات إضافية ADDITIONAL INFORMATION

1-1- دليل الاجراءات المحلية لشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية LOCAL :

PROCEDURE MANUAL

- ينص دليل الاجراءات المحلية LPM بخصوص وصول و ترحيل الطائرات في الصيانة اليومية - LPM - LM - PAMP - 31 على :-

1-7 - عام


- الشخص المعين يكون مسؤولا عن صلاحية وسلامة وظهور المعدات والاليات والمركبات .. الخ التي تقترب من الطائرات أثناء الخدمة الأرضية .
- كل الاشخاص الذين يقتربون من الطائرة أثناء وصولها / ترحيلها يجب عليهم الالتزام بتوزيع المعدات على الطائرة طبقا للرسم المرفق لكن لا يحدث تداخل بينها .
- لا يسمح بقيادة اي مركبة او اجراء او جرار علش تحت جسم الطائرات او الجناحين ويجب ان تتحرك في قوس بعيدا عن الطائرة وخارج طرف الجناحين .

2- الاجراءات:

- الترحيل : يجب على الفني المؤهل Q.T والشخص المعنى C.T
- التأكد من ان كل الانشطة الاخرى قد تم استكمالها على الطائرة وان جميع المعدات والمركبات والاصدارات CONES والمخروط CHOCKS قد تحركت من على الموقع بعيدا عن الطائرة قبل بدء الدفع الخلفي "P.B على النحو الوارد بالمرفق رقم (1) .

2- التحليل و النتائج CONCLUSIONS

١-٢ الطائرة والواقعة



عيوب فنية ، تم خلاله استعمال سلم صيانة وتم تركه تحت الطائرة حتى غادرت هذه النوبة العمل بدون أن يتم سحبه .

- في النوبة التالية و أثناء مرور جرار الترددتين على الموقع رقم ٣١٥ والذي توقف عليه الطائرة قام الفني المكلف بترحيلها للرحلة رقم MS182 والمتوجهة إلى مطار برج العرب - بالمناداة على سائق الجرار وطلب منه سحب سلم الصيانة .



- أثناء قيام السائق بعمل مناورة بالجرار بالرجوع به إلى الخلف ثم الدوران جهة اليسار للخروج به من خلف الجناح الأيسر احتك الشفاف الأمامي الأيمن لسلم **FLAP FAIRING** الصيانة بمؤخرة غطاء القبابات كما في الصورة المجاورة .
- حدث كسر في مؤخرة **FLAP FAIRING** بالجناح الأيسر بالإضافة لبعض الخدوش **DAMAGE** مما أدى إلى تأخير الرحلة حوالي ٤ دققيقة .
- تم اجراء اصلاح مؤقت **TEMPORARY REPAIR** .
- كما تم وضع العيب في سجل العيوب للمؤجلة **DDL** .
- لم يكن بالجرار اي عيوب فنية تتسبب في الواقعة .

٢-٣ - سائق الجرار

- يعمل بالشركة منذ عدة شهور ويحمل رخصة قيادة درجة ثانية ، تم تدريبه نظرياً وعملياً على قيادة المعدات الأرضية ولكنه ذو خبرة محدودة على قيادة المعدات أو العمل على طائرات (خبرة عملية أقل من ٦ شهور) .
- يحمل تصريح قيادة على المهبط ساري صادر من شركة ميناء القاهرة الجوى .
- يحمل تصريح قيادة **GSE PERMIT FOR OPERATION** للعمل على بعض المعدات من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، وليس من بينها المعدات موضوع الواقعة .
- ساعده قلة خبرته على حدوث الواقعة .

- انتظر الفنى مرحل الطائرة - بعد حدوث الخبطة - عند نزوله من على الطائرة وابلغه بان السلم خطط الطائرة -
وهو موقف يستحق الثناء عليه .

INCIDENT PROBABLE CAUSE ٣ - سبب الواقعة

- ترى الإداره العامة لتحقيق حوادث الطائرات ان سبب الواقعة المرجع يرجع الى سوء تقدير سائق الجرار في اجراءات الخروج بسلم الصيانة من موقع الطائرة بعمل مناورة بالرجوع به الى الخلف ثم الدوران لليسار للخروج بالسلم من خلف الجناح الايسر مما ادى الى احتكاك السلم بقطاع القلابات FLAP FAIRING .
- ولقد ساعد في حدوث الواقعة
 - قلة الخبرة العملية للسائق على قيادة المعدات أو العمل على الطائرات .
 - ترك مهندس الصيانة والفنى مستقبلا الطائرة من رحمة القصر والمسئول عن اجراء كشف ما بعد الوصول ALC سلم الصيانة تحت الطائرة بعد التنهاء العمل عليها .

SAFETY RECOMMENDATIONS ٤ - التوصيات

- ٤-١ - توصى الإداره العامة لتحقيق حوادث الطائرات بقيام سلطة الطيران المدني المصرى باتخاذ اللازم نحو التبيه مشددا بضرورة التزام مهندسى وفني صيانة الطائرة ومسائقى المركبات والمعدات بشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بالقواعد والتنظيمات المنظمة للعمل على النحو الوارد بالتقرير ، ومنها دليل الاجراءات المحظية لشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية . LOCAL PROCEDURE MANUAL
-

المرفقات

المرفق رقم "١"

**" دليل الاجراءات المحلية لشركة
مصر للطيران لاصيانه واعمال الفنية
LOCAL PROCEDURES
" MANUAL(LPM)**



Maintenance & Engineering
Local procedure Manual

A/C arrival / departure in L.M.

LPM-LM-Ramp- 31

A/C arrival / departure in L.M.

1. Purpose

To define shared responsibilities between several activities upon A/C arrival and departure.

2. Scope

From A/C being announced arrival till dispatch.

3. Reference

(LPM-LM-Ramp-02) A/C line maintenance checks

(LPM-LM-Ramp-15) A/C towing

4. Definitions

A/C aircraft

MCC maintenance control center

C.S certifying staff

FOD foreign object damage

Q.T qualified technician

GPU ground power unit

S/D shutdown

5. Responsibilities

- C.S
- Q.T
- Shared entities.

6. Procedure

As attached

7. Measurements

Dispatch turnaround time

No of complaints.


No of disagreements between different activities

8. Records

N/A

9. Attachments/Forms

Ground services around A/C on stand figure




6. Procedure

6.1 General:

- Each entity actor will be responsible for serviceability, safety and good condition of the equipments, vehicles, trucks,..etc which will approach A/C during ground services.
- All actors approaching A/C during arrivals / departures will obey attached figure to arrange their vehicles in such away that no interference may occur.
- No vehicles, cargo trails, are allowed to be driven under A/C wings or fuselage, they should move in an arc away from the A/C and outwards the wingtips.
- No one will approach or be aboard arrived A/C except those who assigned to perform a predefined work.
- No any assigned activity will approach arrived A/C except after Engines complete stop and signal is clearly given from maintenance Q.T.
- This procedure will highlight duties& responsibilities of A/C maintenance staff.
- Each other entity actor will be responsible to follow a similar procedure concerning his activity during same phase of work.
- The most mandatory activities approaching A/C during arrival/departure process could be:
 - Ground services (GPU, Air-condition, pax, stairs, shocking, conning,...)
 - Fueling agent.
 - Catering.
 - Cargo.
 - Maintenance.

6.2 Procedures:

- Before arrival: assigned Q.T will
 - As soon as he gets information from maintenance Ops. Office about A/C arrival and stand No. he should be there 5 min. before defined arrival time.
 - He has to make sure that A/C interstand clearway is clear of FOD, obstructions or vehicles.
 - Crosstalk to other actors around (ground services, caterers, cargo masters,...etc) to keep interstand clearway and parking area clear and safe for A/C arrival.
- Approaching : assigned Q.T will
 - As soon as A/C approaches he will keep monitoring A/C passage and stay away aligned with the center line.
 - Keeps monitoring ground service operator till A/C being stopped at the exact position, Engines S/D and shocks in place.
 - Connect cockpit interphone and perform standard arrival speech with the captain.
 - When all conditions with the cockpit are met normal, he will signal all activities to start approaching A/C.
- On stand : assigned Q.T will
 - He will keep monitoring all vehicles approaching A/C fuselage to be in a very slow speed and stopped few inches away of A/C skin, fine trim should be





through platforms.

- After offloading he will review cargo door area against any mark of damages. inform cargo master , MCC if any.
- After offloading he will make sure that no traces of leakage inside cargo compartments, inform cargo master , MCC if any.
- Start his own activity as per procedure (LPM-LM-Ramp-02) A/C line maintenance checks.
- If for any reason A/C DECIDED TO GROUND FOR AN EXTENDED LENGTH OF TIME (LONG TURAROUND , DAY/NIGHT STOP) ALL DOORS MUST BE CLOSED AND ANY UNNECESSARY EQUIPMENT WILL BE COMMANDED TO BE REMOVED ONCE OFFLOADING IS COMPLETED.
- Departure : assigned C.S. & Q.T will
 - Make sure that all other activities are completed and all vehicles, equipment shocks, cones had been moved away of A/C push back track.
 - Turnaround A/C and check for all doors are secured closed.
 - Pay special attention to cargo area for FOD and foreign objects, clear if any.
 - For any obstacles FOD out of his capability, prohibit A/C dispatch and inform ops. office / MCC to contact airport authority.
 - If all conditions are met Ok. Signal & start towing procedure as per (LPM-LM-Ramp-15)



Ground services around A/C on stand:

